


ANALÝZA RIZIK

*zpracovaná dle znění § 102 zákona 262/2006 Sb.
Zákoníku práce platného od 1. 1. 2007*



***Zpracováno pro firmu
Novotný-Chlazení, s. r. o.***



**Tato dokumentace je určena pro
bezpečnost práce a ochranu zdraví
zaměstnanců s ohledem na možná rizika
vyskytující se v zaměstnání.**

Schválil :

Zpracoval : Zdeněk Slanina

Zpracováno dne : 05 / 2009

Posuzovaný objekt	Subsystém	Vyhodnocení závažnosti rizika				Bezpečnostní opatření	Poznámka	
		P	N	H	R			
Novotny - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 702, Stříbrany / Žebříky přenosné	Jednoduché a dvojité žebříky	* pad žebříku i s pracovníkem po ztrátě stability žebříku při použití žebříku pro práci;	3	3	1	9	<ul style="list-style-type: none"> * žebříky používat jen pro krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití jednoduchého náradí; * udržovat žebříky v rádném technickém stavu; * poškozené žebříky odstranit z pracoviště; - při používání žebříku dodizlovaný zákazy; - používat poškozené žebříky, - pracovat nad sebou a vystupovat a sestupovat po žebříku více osobám současně, - nebezpečné a nadměrné se vyklánět (tj. vychylovat těžiště těla) mimo osu žebříku, - vyuřet a snášet běhemno hmotnost nad 20 kg, - pracovat na jednoduchém žebříku ve vzdálenosti, která je blíže než 0,8 m od jeho konce a na dvojtěti žebříku blíže než 0,5 m od jeho konca, - vystupovat na žebřík s poškozenou a nevhodnou a znečištěnou obuví, s dlouhými tkaničkami apod. 	
Novotny - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 702, Stříbrany / Žebříky přenosné	Jednoduché a dvojité žebříky	<ul style="list-style-type: none"> * pád osoby ze žebříku při vystupování; * pád pracovníka ze žebříku v důsledku nadměrného vychýlení ze žebříku, při postavení žebříku na nerovný podklad a opěnu; při přetížení a nerovnoměrném zatížení žebříku; 	3	3	1	9	<ul style="list-style-type: none"> * udržovat žebříky v rádném technickém stavu; * poškozené žebříky odstranit z pracoviště; - při používání žebříku dodizlovaný zákazy; - používat poškozené žebříky, - pracovat nad sebou a vystupovat a sestupovat po žebříku více osobám současně, - nebezpečné a nadměrné se vyklánět (tj. vychylovat těžiště těla) mimo osu žebříku, - vyuřet a snášet běhemno hmotnost nad 20 kg, - vystupovat na žebřík s poškozenou a nevhodnou a znečištěnou obuví, s dlouhými tkaničkami apod. 	

Rizika

Novotný - Chlačení, s. r. o., U Čukrováru 792, Slatiny / Žebříky přenosné	Jednoduché a dvoujité žebříky	* větší nároky na zajištění stability hliníkových žebříků s malou hmotností (větší nároky na bezpečné používání než žebříky dřevěné);	4	3	1	12	* zajistění dostačeně dlouhého žebříku tak, aby žebřík používaný pro výstup přesahoval výštu podlahy (plošinu) o 1,1 m (přesah mohou nahradit pevná madla, části konstrukce za kterou se lze spolehlivě uchopit);									
Novotný - Chlačení, s. r. o., U Čukrováru 792, Slatiny / Žebříky přenosné	Jednoduché a dvoujité žebříky	* postavení jednoduchého žebříku se sklonu do 2,5 : 1; * při práci na žebříku, kdy je pracovní chodidlo ve větší výšce než 5 m, používat osobní zajištění proti pádu;	2	2	1	4	* před každým použitím žebříku provádět vizuální prohlídky žebříku (provádí pracovník užívající žebřík);	* pravidelné prohlídky, nepřetězování žebříku, řádné skladování dřevěných žebříků;								
Novotný - Chlačení, s. r. o., U Čukrováru 792, Slatiny / Žebříky přenosné	Jednoduché a dvoujité žebříky	* převrácení žebříku jinou osobou, najít na žebřík projíždějícím vozidlem apod.;	2	3	1	6	* žebříky používat jen pro krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při poslouchání jednoduchého nářadí;	* udízovat žebříky v rámcovém technickém stavu;								
Novotný - Chlačení, s. r. o., U Čukrováru 792, Slatiny / Žebříky přenosné	Jednoduché a dvoujité žebříky	* prasknutí, zlomení příčle dřevěných žebříků s následným pádem pracovníka;	3	3	1	9	* při používání žebříku dodržovány zákazy:	- používat poškozené žebříky,								
Novotný - Chlačení, s. r. o., U Čukrováru 792, Slatiny / Žebříky přenosné	Jednoduché a dvoujité žebříky	* nepracovat nad sebou a snášet běhemno hmotnosti nad 20 kg,					- pracovat nad sebou a vystupovat a sesutupovat po žebříku více osobám současně,	- nebezpečné a nadměrně se vyklánět (tj. vychylovat těžiště těla) mimo osu žebříku,								
Novotný - Chlačení, s. r. o., U Čukrováru 792, Slatiny / Žebříky přenosné	Jednoduché a dvoujité žebříky	* vynášet a snášet běhemno hmotnosti nad 20 kg,					- vystupovat na žebřík s poškozenou a nevhodnou a znečištěnou obuví, s dlouhými štančkami apod.	- posunutí, bočnímu výčlejeni, zvrácení a rozevření dle pokynů výrobce (pravod k použití, symboly vyznačené na postranních žebříku);								
Novotný - Chlačení, s. r. o., U Čukrováru 792, Slatiny / Žebříky přenosné	Jednoduché a dvoujité žebříky	* horní konec spolehlivě opřít o horní; postranice, popř. žebřík připevnit ke stabilní konstrukci;					- zajištění stabielního žebříku spolehlivě zabezpečovat proti posunutí, bočnímu výčlejeni, zvrácení a rozevření dle pokynů výrobce (pravod k použití, symboly vyznačené na postranních žebříku);	- vystupovat na žebřík tak, aby žebřík používaný pro výstup přesahoval výštu podlahy, plošinu o 1,1 m (přesah mohou nahradit pevná madla, části konstrukce za kterou se lze spolehlivě uchopit);								
Novotný - Chlačení, s. r. o., U Čukrováru 792, Slatiny / Žebříky přenosné	Jednoduché a dvoujité žebříky	* postavení jednoduchého žebříku se sklonu do 2,5 : 1;					- postavení jednoduchého žebříku, kdy je pracovní chodidlo ve větší výšce než 5 m, používat osobní zajištění proti pádu;									
Novotný - Chlačení, s. r. o., U Čukrováru 792, Slatiny / Žebříky přenosné	Jednoduché a dvoujité žebříky	* před každým použitím žebříku provádět vizuální prohlídky žebříku (provádí pracovník užívající žebřík);					- převídat prohlídky, nepřetězování žebříku, řádné skladování dřevěných žebříků;									
Novotný - Chlačení, s. r. o., U Čukrováru 792, Slatiny / Žebříky přenosné	Jednoduché a dvoujité žebříky	* pravidelné prohlídky, nepřetězování žebříku, řádné skladování dřevěných žebříků;					* při pracovních úkonech, kdy hrozí nebezpečí ohrožení zraku (např. u vrtáček s příklepem při vrtání do cihel nebo betonu) používat býle									

* zranění odletujicimi částmi opracovávaných materiálů při práci vrtáčkami, bouracími klády, mechanizované sekáči apod. (elektrickými i pneumatickými);

Rizika

Cukrovář / 792, Stříbrný / Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí	pneumatické všeobecně	* zranění očí a obličeje odletujícími částmi při opracovávaných různých materiálu pneumatickými i elektrickými bruskami, vrtátkami, brouacími kládami, sekerami apod.; (nejzávažnější je ohrození očí odletutými ulomky, třískami, drobnými částicemi broušeného a řezaného materiálu a zejména broušicího resp. řezacího kotouče u brusek)
Novotny - Chlazení, s. r. o., U Cukrovář / 792, Stříbrný / Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí	Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně	* vyklouznutí, výpadnutí mechan. nářadí z ruky, sjetí a smeknutí nářadí a zranění obsluhy nářadí nebo prasknutí vrtáku, při držení obrobku v rukou;
Novotny - Chlazení, s. r. o., U Chlazení, s. r. o., U Cukrovář / 792, Stříbrný / Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí	Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně	* vyklouznutí, výpadnutí mechan. nářadí z ruky, sjetí a smeknutí nářadí a zranění obsluhy nářadí nebo prasknutí vrtáku, při držení obrobku v rukou;
Novotny - Chlazení, s. r. o., U Cukrovář / 792, Stříbrný / Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí	Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně	* namotání oděvu resp. jeho volných částí, vlasů, rukavice na rotující nástroj (nejčastěji vrták u rotujícího nástroje), * namotání, navinutí rukavice při kontaktu ruky s rotující míchací vrtulí nasazenou na el. vrtačku;
Novotny - Chlazení, s. r. o., U Chlazení, s. r. o., U Cukrovář / 792, Stříbrný / Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí	Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně	* zařazení pracovníka, popř. i jiné osoby nacházející se v blízkosti pracoviště s nářadím, uvolněným nástrojem, jeho časním při destrukci (zlomení, roztržení apod. poškození nástroje), * dodržování zákazu zastavovat rotující vřeteno nebo vrták rukou a upnout rukou odstávku, tiský a odrážku;
Novotny - Chlazení, s. r. o., U Chlazení, s. r. o., U Cukrovář / 792, Stříbrný / Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí	Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně	* ohrázení pracovníka uvolněnými padajícími částmi omítky, zdí, betonu při práci s nářadím nad hlavou či rameny;
Novotny - Chlazení, s. r. o., U Cukrovář / 792, Stříbrný / Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí	Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně	* omezení práce s nářadím nad hlavou a na žebřících a pod. nestabilních konstrukčních pro práce ve výkách; * používání OOPP (brýle, čepice poj. příba); * pevné postavení pracovníků s možností odklonit hlavu či tělo mimo padající části

Rizika

nářadí							
Novotný - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792, Slatiňany / Malá mechanizace,	Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně	* zajištění pevného a stabilního postavení pracovníka při práci s nářadím, omezení práce na žebříčích; * vyloučení práce na vlnkových a nestabilních konstrukcích, namísto žebříku používat bezpečejších a stabilnějších zařízení (plošin, schudky a s plošinou, lešení apod.);	2 3 1 6				
Novotný - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792, Slatiňany / Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí	Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně	* ohrožení dýchacích cest lemmu prachem, zaprášení dýchacích cest, plícní onemocnění. Při dlouhotdobější práci s nářadím na opracování kamene a stavebních materiálů a výrobků (zvář, nebezpečný křemičitý silikonový) prach přírodních hornin (granit, žuly, pískovce apod.), kamenný, betonu, teraca apod.)	2 2 1 4				
Novotný - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792, Slatiňany / Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí	Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně	* vibrace přenášené na ruce s posílením různých tkání, poškození kostí, kloubů a šlach, cévní poruchy, onemocnění nervů, tyto poškození zdraví se projevují degenerativními změnami, které vznikají přímým mechanickým účinkem razní traumatičká vibrací vazoneuróza při dlouhotdobější práci s některými druhy nářadí, zejména pneumatickými, mechanizacemi.	2 2 1 4				
Novotný - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792, Slatiňany / Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí	Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně	* úraz obsluhy elektrickým proudem Pozn.: Z principu ručního nářadí drženého v rukou vyplývá větší nebezpečí úrazu při průchodu el. proudu živým organismem. Na nářadí působí pracovník silou, takže jeho svály jsou předepsány a styk s vodivými částmi je obvykle dobrý. V případě poruchy izolace pak dochází nezřídka ke svalové krčce, k zastavě dechnu, ve významných případech i k fibraci srdečních komor. Při zasažení el. proudem může dojít následně k pádu pracovníka z výšky, žebříku apod.	2 4 1 8				
Novotný - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792, Slatiňany / Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí	Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně	* opravu provádět odborně, jen po odpojení od sítě; * nepoužívání elektromechanického nářadí určeného pro ochranu nulováním nebo zeměním pro práci a použití v mokru nebo na kovových konstrukcích; * provádění předepeřane kontroly nářadí na pracovišti před začátkem práce ve směř a po skončení práce s nářadím (případně závad předat nářadí nebo jeho součásti k opravě); * nepoužívání poškozeného nářadí a nářadí, které nelze spináčem vypnout nebo zapnout ani poškozených el. přívodů * nářadí nepřenášet za přívodní kabel, ani tento kabel nepoužívat k vytážení výdlice ze zásuvky; * přívodní kabel kláštně oště hrany, podle potřeby jej chránit vhodným způsobem při mechanickému popr. jinému poškození, el. kabel nemáhat tažen; * pohyblivý přívod vest při práci vždy od nářadí dozadu; * přívodní prostříď používat produžovací kabel, jen je-li el. nářadí, přívodní el. kabel, produžovací kabel, vidlice, návlačku pravidelně kontrolovat a podrobovat revizím; * nepoužívat poškozené el. nářadí ani el. přívody, kabely; * po ukončení práce vydílet el. přívod odpojit ze zásuvky; (viz též knihovna "Elektrická zařízení - druz el. proudem")	2 3 1 6				
Novotný - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792, Slatiňany / Malá mechanizace,	Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně	* zasazení různých částí těla částečně roztrženého brousicího nebo řezacího kotouče * správně osazení a upevněné brousicího nástroje; * použití vhodného brousicího nástroje, ne používání poškozeného nebo nadměrně opotřebovaného brousicího kotouče; * použití brousicího kotouče s přípustnou rychlostí větší než max. dovolena rychlosť vyzačena na štitu brusky,	2 3 1 6				

Rizika

nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Brusky								
Novomny - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792, Střítežany / Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Brusky	Mechanizované nářadí - elektrické, všeobecně	* pořezání rotujícím nástrojem (broušecím, řezacím kotoučem), při styku ruky s nástrojem např. při nežádoucím uvedení do chodu; * postupovat dle navodu k používání, * nepřistavit nářadí s prstem na spinaci, při připojení k sití; * udržovat suché a čisté rukojeti a uchopovací části nářadí, ochrana před olejem a mastnotou; * nepřiblížovat ruku do nebezpečné blízkosti pohybujícího se nástroje a zabránit styku ruky s broušecím nebo řezacím kotoučem, např. při nežádoucím uvedení do chodu; * seřizování, čistění, mazání a oprav nářadí provádět jen je-li nářadí v klidu; * před připojením nářadí do sitě se přesvědčit zda je spinaci vypnutý, u nářadí vybavených zajišťovacím (aretacním) načtem (kolikem) nesmí být roto tláčko zařaženo tj. zařaženo na stálý chod; * před použitím nářadí pečlivě zkontrolovat zda nejsou poškozené kryty nebo jiné části nářadí, zkontrolovat všechny potyčlivé části, které mohou ovlivnit správnou funkci nářadí a posoudit, zda jsou schopny řádně pracovat a plně všechny určené funkce; * dodržování zákazu zastavovat rotující vřetenou a rukou odstraňovat odpad; * provádění seřizování, čistění, mazání a oprav nářadí jen je-li nářadí v klidu; * po ukončení práce, před jeho udržbou a před výměnou nástrojů vytáhnout přívodní kabel ze zásuvky; * věnovat práci s nářadí pozornost; je-li obsluha nesoustředěna nebo unavena nesmí s nářadím pracovat; * nepoužívat poškozeného nářadí a nářadí, které nelze spinacem vypnout nebo zapnout; * nářadí odkládat, přenášet nebo opouštět, jen když je v klidu; * nářadí přenáset jen za část k tomu určenou	* používání brusky souladu s účelem použití dle navodu, nepřetežování nářadí, nemamnat rřezací kotouč na ohyb; * funkční ochranné zařízení broušecího kotouče; * ochrana broušecího kotouče před mechanickým poškozením; * další opatření viz ČSN 23 9055 Mechanické ruční nářadí. Bezpečnostní předpisy pro ruční brusky (1.67, zm. a - c);					
Novotny - Chlazení, s. r. o., UJ	Elektrické vrtátky	* pořezání rotujícím nástrojem (vrtátkem nebo jiným použitým rotujícím nástrojem) při styku ruky s nástrojem např. při nežádoucím uvedení do chodu;	2	2	1	4		
Cukrovaru 792, Střítežany / Malá mechanizace.		* postupovat dle návodu k používání; * nepřenášet nářadí s prstem na spinaci, při připojení k sití; * udržovat suché a čisté rukojeti a uchopovací části nářadí, ochrana před olejem a mastnotou; * nepřiblížovat ruku do nebezpečné blízkosti pohybujícího se nástroje a zabránit styku ruky s broušecím nebo řezacím kotoučem, např. při nežádoucím uvedení do chodu; * seřizování, čistění, mazání a oprav nářadí provádět jen je-li nářadí v klidu; * před připojením nářadí do sitě se přesvědčit zda je spinaci vypnutý, u vratců vybavených zajistovacím (aretacním) tláčkem (kolikem) nesmí být toto tláčko zařaženo tj. zařaženo na stálý chod; * před použitím nářadí pečlivě zkontrolovat zda nejsou poškozené kryty nebo jiné části nářadí, zkontrolovat všechny potyčlivé části, které mohou ovlivnit správnou funkci nářadí a posoudit, zda jsou schopny řádně pracovat a plnit všechny určené funkce; * dodržování zákazu zastavovat rotující vřetenou nebo rukou a rukou odstraňovat trásky a odpad; * provádění seřizování, čistění, mazání a oprav nářadí jen je-li nářadí v klidu; * po ukončení práce, před jeho udržbou a před výměnou nástrojů vytáhnout přívodní kabel ze zásuvky; * věnovat práci s nářadí pozornost; je-li obsluha nesoustředěna nebo unavena nesmí s nářadí pracovat; * nepoužívat poškozeného nářadí a nářadí, které nelze spinacem						
Nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Brusky								

Rizika

Novotný - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792, Slatiny/ Malá mechanizace, nářadí / Elektrické vrtáčky	Elektrické vrtáčky	* zhmnoždění ruky, vykloubení a zlomení prstů zejména při zaseknutí ("zakousnutí") vrtáku	1	1	1	1	* vypnout nebo zapnout; * nářadí odkládat, přenášet nebo opouštět, jen když je v klidu; * vypínat nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy z jeho tláčítka; * soustředěnost při práci, půstání vrtáčky z rukou při jejím protáčení - zaseknutí; * před uvedením kládiva do provozu zkонтrolovat funkci kluzné spojky (je-li instalována); * používat přídavnou rukojet' (pozor na reakční moment vrtáčky při zablokování vrtáku); * používat vrtáčku jen pro účely pro které jsou určeny, a nářadím pracovat s citem a nepřetížovat ho, nepůsobit nadměrnou silou; * opravu el. vrtáčky provádět jen po odpojení od sítě;
Novotný - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792, Slatiny/ Malá mechanizace, nářadí / Elektrické vrtáčky	Ruční nářadí	* namotání oděvu resp. jeho volných částí, vlasů, rukavice na rotující vrták (*všeobecná nebezpečí pro všechny druhy nářadí);	1	1	1	1	* vhodné ustrojení pracovníka bez volné vlnajících částí, (nebezpečné je držet vrtáčku v chodu v rukavicích); * provádění seřizování, čištění, mazání a oprav nářadí jen je-li vrtáčka v klidu; * dodržování zákazu přenášení vrtáčky zapojeného do sítě s prstem na spínači; * dodržování zákazu zastavovat rotující vrták rukou;
Novotný - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792, Slatiny/ Malá mechanizace, nářadí / Ruční nářadí	Ruční nářadí	* úrazы očí (!) odletěnuší střepinou, drobnou částicí, úlomkem, otřepem apod. (nejčastěji sekáč + kládivo);	3	1	1	3	* používání sekáčů, klád. v. palic apod. nářadí bez trhlin a otřepů; * používání OOPP k ochraně zraku;
Novotný - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792, Slatiny/ Malá mechanizace, nářadí / Ruční nářadí	Ruční nářadí	* vyloučení nářadí z ruky;	2	2	1	4	* používání nepoškozeného nářadí s dobrým osítkem u sekáčů * pevné uchycení násady, zajištění proti uvolnění klíny ap.; * provedení a uprava uchopové části nářadí (která se drží v ruce), hladký vlnodlouhlý tvar této části, bez prasklin; udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, jejich ochrana před olejem a mastnotou; * pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvýšováním místa práce; * pohyb sečných nářadí (nožů) směrem od těla pracovníka; * nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.);
Novotný - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792, Slatiny/ Malá mechanizace, nářadí / Ruční nářadí	Ruční nářadí	* zasazení pracovníka uvolněným nástrojem k ladičkám, hlavici apod. z náradý	2	2	1	4	* používání nářadí vhodného tvaru, typu a velikosti; * při práci se sečným nářadím vest (směrovat) nářadí od těla

Rizika

Cukrovaru 792, Slatiny / Malá mechanizace, nářadí / Ruční	Novotny - Chlazeni, s. r. o., U Cukrovaru 792, Slatiny / Malá mechanizace, nářadí / Ruční	Ruční nářadí	* polomnoždění levé ruky; * vklouznutí kládiva z ruky; * nepřetěžování nastavitele klicet;																	
Novotny - Chlazeni, s. r. o., U Cukrovaru 792, Slatiny / Malá mechanizace, nářadí / Ruční	Ruční nářadí	* odřeniny a zhmoždění rukou při práci s nářadím ve stísněných prostorách, při opravách,	2	2	1	4	* údržba údržeb	* upravou pracoviště a organizací zajistit pokud možno práci s nářadím ve fyziologicky vhodných položkach tak, aby pracovník nemusel pracovat nářadím např. nad hlavou;												
Novotny - Chlazeni, s. r. o., U Cukrovaru 792, Slatiny / Malá mechanizace, nářadí / Ruční	Ruční nářadí	* zasažení osoby nářadím (lopatou, krumpláčem, vidlemi);	2	2	1	4	* udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky;													
Natavoraci horáky, tisk Cukrovaru 792, Slatiny / Plynová zarizeni / Natavoraci horáky	Natavoraci horáky, tisk Cukrovaru 792, Slatiny / Plynová zarizeni / Natavoraci horáky	Natavoraci horáky, tisk Cukrovaru 792, Slatiny / Plynová zarizeni / Natavoraci horáky	unik PB, výbuch, požár, popálení hotlav a výpušť (ve sněsti se vzduchem, není však jedovatý, je cca 2,5 krát težší než vzduch, při úniku klešá k zemi a zaplavuje prostory pod úrovni terénu. PB se dopravuje v kapalném stavu v láhvích)	1	4	1	4	* při výměně lahvi PB zkонтrolovat stav těsnění, hadice a horákků PB; po dotažení připojovací hadice otevřítlahvový ventil a provést zkousku těsnosti spojů mezi hadlem lahve a regulátorem příp. i dalších spojů a míst (i lahvového ventili); * po kazde vymeně lahvi a hadice, a při podezření z úniku PB provádět kontrolu těsnosti; netěsnosti se vyhledávají natářáním nerozehnatejich spojů jenovým prostředkem (roztok saponátu nebo mydla ve vodě apod.), v místě netěsnosti se tvorí bubliny, netěsnosti lze též vyhledávat sprejem nebo vhodným detektorem přístrojem; * volit délkou hadic co nejkratší; hadice spojovat hadicovými sponami (nikoliv drátem); * při uzívání natavoracích agregátů na PB zachovávat potřebnou opatrnost při zapalování i užívání, řídit se navodem pro používání; * nepoužívat poškozeného zařízení ani popraskaných a netěsných hadic; * zajišťovat čistění, seřizování a servis natavoracích zařízení na PB; opravy provádět odborně, používat jen vhodného těsněního materiálu; * neponechávat zapálení horák bez dozoru; * je-li práce s agregátem BP vyhodnocena jako požárně nebezpečná dodržovat protipožární opatření (viz výh. č 87/2000 Sb.); * neumisťoval lathve PB do nevětrných uzavřených prostor, do prostor veřejné přístupných; * podle potřeby chránit provozní i zásobní lahve před přísným slunečním zářením (na střechách) a jiným zdrojem tepla (teplota povrchu lávive nemá překročit 400 °C); * dopravu a manipulaci s lahviemi provádět opatrně tak, aby láhev a příslušensví byly chráněny proti nárazu a poškození; * PB agregáty i jednotlivé horáky používat k určenému účelu podle návodu výrobce (např. nesmí být používány k vytapení šaten a												

Novotný - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792, Slatiňany / Plynová zařízení / Spotřebiče na plynná paliva v budovách	Spotřebiče na plynná paliva v budovách	* nesprávná montáž, instalace a obsluha mající za důsledek: * nedokonale uzavřený uzávěr pro odstavený spotřebič, * nezapálený hořák a otevřený uzávěr před ním, * špatně seřízený plamen k hořáku, * částečně ucpáne hořáky, * prostření plamene k trysce hořáku, * popáleniny způsobené plamenem zapáleného/hořícího plynu nebo výbuchem směsi zemní plyn - vzduch * zemní plyn bez zápuče, který ztratil příchozím zemníou;	1	4	1	4	* plynu (první orientace, čich, sluch ap); * při hledání netěsnosti nepoužívat plameny; * provádění pravidelných kontrol a revizí plynových zařízení, včetně odstraňování zjištěných závad a rádění udržování spotřebičů;	
Novotný - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792, Slatiňany / Plynová zařízení / Spotřebiče na plynná paliva v budovách	Spotřebiče na plynná paliva v budovách	* nebezpečí vyplývající z nedostatku vzduchu (udušení nedostatkem kyslíku) a ze zplodin hoření - (otrava CO); * otrava CO, udusení nedostatkem kyslíku v místnostech s plynovými spotřebiči, případně přilehlých prostorách * nedostatečné větrání a přívod vzduchu pro spalování, ucpání větracích otvorů;	1	4	1	4	* zajistit, aby opravy zařízení vykonávala jen oprávněná firma a obsluhu zařízení jen odborníci způsobilí pracovníci; * uzavření přívodu plynu při výměně armatur, opravách apod.; * při zapalování spotřebičů (kotlů) postupovat dle návodu k obsluze kotle/hořáku a místního provozního řádu; * funkční optická nebo zvuková signalizace vzniku koncentrace uniklého plynu v kombinaci instalací automatické armatury uzavírající přívod plynu do spotřebiče; * netěsnost zajistit ihned po příznacích nebo informacích o úniku plynu (první orientace, čich, sluch apod.); * při hledání netěsnosti nepoužívat plameny; * při zjištění úniku plynu v uzavřených prostorách zajistit učinné větrání a zabránit vzniku jiskření (vyprnuti el. proudu apod.); * provedení kontrol a revizí plynových zařízení, včetně odstraňení zjištěných závad před uvedením do provozu, * k hl. uzávěru dodat ověřující prvek (vyprnuti el. proudu apod.); * připojení spotřebičů apod.; * provedení kontrol a revizí plynových zařízení, včetně odstraňení skřinec, výklenků apod. také klíč od dvířek; * při uvádění do provozu, zapalování postupovat podle místního provozního řádu, resp. navodu a pokynů výrobce před zapalováním spotřebiče se presvědčit o nezávadnosti odstihu spalin; * kontrola zajistění dokonalého spalování, odvádění spalin a dosudatečného přívodu vzduchu pro spalování plynného paliva a těčinného větrání; * provedení kontrol těsnosti a ovzdúšení (resp. úniku spalin - CO) dle ČSN 38 6405, TPG 704 01;	
Novotný - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792, Slatiňany / Plynová zařízení / Spotřebiče na plynná paliva v budovách	Skládky nádob, lahve kartuše)	* při uvádění spotřebičů (kotlů) do provozu, zapalování postupovat podle návodu k obsluze (pokynů výrobce) kotle/hořáku, místního provozního řádu; * před zapalováním spotřebiče se presvědčit o nezávadnosti odstihu spalin; * kontrola zajistění dokonalého spalování, odvádění spalin a dosudatečného přívodu vzduchu pro spalování plynného paliva a těčinného větrání; * kontroly komínů a spalinových cest; * neutěšování větracích otvorů a otvorů pro přívod vzduchu pro spalování; * nepoužívání plynových sporáku (trubky) pro vytápění místnosti; * provedení kontrol ovzduší (resp. úniku spalin - CO) dle ČSN 38 6405, TPG 704 01; * provádění kontrol a revizí plynových zařízení, včetně odstihu spalin, odstranění zjištěných závodů; * zajistit, aby opravy zařízení vykonávala ien oprávněná firma a obsluhu zařízení jen odborně způsobilí pracovníci;	1	4	1	4	* dodržet zásady pro provedení a umístění skladů uvedené v TPG 200 00; * zajistit učinné větrání skladu; * při výměně nádob zkontrolovat jejich stav; * sklad zabezpečit proti vstupu nepovolených osob; * dodržet zákaz:	
		- skladovat větší počet nádob než odpovídá kapacitě skladu, - manipulace ochrannými prvky nádob, - skladování lahvi bez uzavíracích matic a zátek, pokud jsou součástí						

Novotný - Chlazeni, s. r. o., U Cukrovaru 792, Slatinany / Plynová zařízení / Zarižení na propan-bután	Natavovací hořáky, přístroje a agregáty na propan-bután	* únik PB, výbuch, požár, popálení Pozn.: propan butan je směs uhlovodíků, je snadno těkavý, bezbarvý, má specifický západ, je hořlavý a vybušný (ve směsi se vzduchem), není však jedovatý, je cca 2,5 krát těžší než vzduch, při úniku klesá k zemi a zaplavuje prostory pod úrovní terénu. PB se dopravuje se v kapalném stavu v láhvích. omrzliny ? - při kontaktu - dotyku- ruky osoby s pláštěm láhve	2	3	1	6									
Novotný - Chlazeni, s. r. o., U Cukrovaru 792, Slatinany / Plynová zařízení / Zarižení na propan-bután	Natavovací hořáky, přístroje a agregáty na propan-bután	* únik PB, výbuch, požár, popálení Pozn.: propan butan je směs uhlovodíků, je snadno těkavý, bezbarvý, má specifický západ, je hořlavý a vybušný (ve směsi se vzduchem), není však jedovatý, je cca 2,5 krát těžší než vzduch, při úniku klesá k zemi a zaplavuje prostory pod úrovní terénu. PB se dopravuje se v kapalném stavu v láhvích. omrzliny ? - při kontaktu - dotyku- ruky osoby s pláštěm láhve	2	3	1	6									
Novotný - Chlazeni, s. r. o., U Cukrovaru 792, Slatinany / Plynová zařízení / Zarižení na propan-bután	Natavovací hořáky, přístroje a agregáty na propan-bután	* při výměně láhví PB zkontrolovat stav růšení, hadice a hořáky PB, po dotárení připojovací hadice otevřít láhvový ventil a provést zkoušku těsnosti spojů mezi hrdlem láhvě a regulátorem příp i dalších spojů a míst (i láhvového ventili); * po každé výměně láhví a hadice, a při podezření z úniku PB provádět kontrolu těsnosti, netěsnost se vyhledávají natíratním nezorezbaratelných spojů pěnotvorným prostředkem (roztok saponátu nebo mydla ve vodě apod.), v místě netěsnosti se tvorí bublinky, netěsností lze též vyhledávat sprjem nebo vhodným detektčním přístrojem; * volit deku hadic co nejkratší; hadice spojovat hadicovými sponami (nikoliv drátem); * při užívání nastavovacích agregáta na PB zachovávat pořízenou opatrnost při zapalování i užívání, řídit se návodem pro používání a údržbu; * nepoužívat poškozeného zařízení PB ani popraskaných a netěsných hadic; * zajistit čistění, seřizování a servis natavovacích zařízení na PB; opravy provádět odhorně, používaném vhodného těsnitelného materiálu; * při práci používat OOPP - vhodný pracovní oděv, pevnou uzavřenou obuv, kožené rukavice, OOPP k ochraně očí; * neponechávat zapálení horák bez dozoru; * je-li práce s agregátem BP zařízena jako požárně nebezpečná činnost dodržovat protipožární opatření; * neumisťoval láhvě PB do nevětranců uzavřených prostor, do prostor veřejně přístupných; * podle potřeby chránit provozní i zásobní láhvě před přímým slunečním zářením (na střechách) a jiným zdrojem tepla (teplova povrchu lávky nemá překročit 400 °C); * dopravu a manipulaci s láhvemi provádět opatrně tak, aby láhev a příslušenství byly chráněny proti nárazu a poškození; * PB agregáty ljezdnotlivé horáky používat pouze k určenému účelu podle návodu výrobce (např. nesmí být používány k vytáhnutí šaten a jiných mištností); * při zjištění úniku PB v uzavřeném mištnosti nebo v jiných nevětrancích prostorech zajistit, aby v mištnosti nebyly otevřeny očeh a jiné zdroje zapálení, a vyvětrat mištnosti i přilehlé prostory; Před zabíjením používaný horáků na PB (natavování ap.) stanovit a vhodnou možnost požární bezpečnosti dle charakteru prováděné technologie, pracovišť a přilehlých prostorů, používaných zařízení a materiálů příp. předem písemně stanovit požárně bezpečnostní opatření dle výhl. MAV č. 87/2000 Sb;	2	2	1	4									
Novotný - Chlazeni, s. r. o., U Cukrovaru 792, Slatinany / Plynová zařízení / Zarižení na propan-bután	Natavovací hořáky, přístroje a agregáty na propan-bután	* ohrožení dýchacích cest výparu a kouřem vznikajícími při natavování asfaltových pásů a jiných hmot; * použití OOPP k ochraně dýchadel	2	2	1	4									

Novotny - Chlazeni, s. r. o., U Cukrovaru 792, Slatiny / Vnitrozavodni doprava / Manipulačni zdvižné voziky	Manipulační zdvižné voziky	* pád břemene na řidiče vysokozařízeného voziku	2	3	1	6
Novotny - Chlazeni, s. r. o., U Cukrovaru 792, Slatiny / Vnitrozavodni doprava / Manipulačni zdvižné voziky	Manipulační zdvižné voziky	* pád břemene (palety a jiné manipulační jednotky) z vidlic a zasažení osoby nacházejici se v blízkosti voziku v důsledku chybneho uložení a usporádani manipulační jednotky a organizacních nedostatků	2	3	1	6
Novotny - Chlazeni, s. r. o., U Cukrovaru 792, Slatiny / Vnitrozavodni doprava / Manipulačni zdvižné voziky	Manipulační zdvižné voziky	<ul style="list-style-type: none"> * jsou-li vysokozařízené voziky používány pro manipulaci s břemeny, která by mohla spadnout na řidiče (napr. vysoká břemena nebo členěná břemena), musí být vybaveny opěrnou mříží, jejíž výška, šířka a velikost ovorujsou dosažetelné k tomu, aby ičinně snížily nebezpečí pádu břemene nebo jeho části na řidiče; * Vysokozařízené voziky třené řidiče (tj. kromě ručně vedených voziků) opatřeny ochranným rámem nad místem řidiče, jsou-li užívaný při stohování do větší výšky než 1,5 m nad sedadlo řidiče s výjimkou vysokozařízených voziků řízených řidičem, kde není nebezpečí, že náklad - břemeno spadne na řidiče); * vyžadovat, aby řidič dodržoval zakaz opouštět vozik, je-li břemeno zdviženo; * palety ložit rovnoramenně tak, aby ložený materiál nepřesahoval vnější půdorysné rozlohy; * materiál ložený na palety a do palet fixovat tak, aby bylo zabráněno zranění osob pádem uvolněného materiálu; * břemeno o jeho části uložené na voziku (resp. vidlicích) je zabezpečeno proti pádu sesutí nebo posunutí (bez uložení, fixací apod.); * dodržovat zákaz stohovat manipulační jednotky se znečistěnou (zabíacenu, se zmrázky apod.) opěrnou plochou a se znečistěnými mísami styku; * při stohování manipulačních jednotek nad výšku 2 m vyžadovat aby zaměstnanci používali ochranné příslby; * dodržovat zákaz zdížovat se pod břemencem zdviženým na vidlicích voziku; * hraniče stohované manipulační jednotky svíslá s min. odklonem od svisnice (max. 2 %); * dle viz ČSN 26 9030 a ČSN 26 8805; * Po dobu práce vysokozařízeného voziku má mít řidič popř. jiné osoby ochranou příslbu (dle míry ohrožení, (stanoví-li tak dopravné provozní řád) 	2	3	1	6
Novotny - Chlazeni, s. r. o., U Cukrovaru 792, Slatiny / Vnitrozavodni doprava / Manipulačni zdvižné voziky	Manipulační zdvižné voziky	<ul style="list-style-type: none"> * pád břemene (palety a jiné manipulační jednotky) z vidlic a zasažení osoby nacházejici se v blízkosti voziku v důsledku vadné manipulace s břemeny; 	2	3	1	6
POZN. K obsluze manipul. voziku pověřovat jen zaměstnance k tomu odborně a zdravotně způsobilého (s průkazem řidiče mot. voziku); řidiče nutno nastavovat;						

Novotný - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792, Statňany / Vnitrozávodní doprava / Manipulační zavízne vozky	Manipulační zavízne vozky	1	4	1	4	* převrácení vozku (po ztrátě stability), zranění řidiče, popř. jiné osoby	Nutno zajistovat opakovací skolení a přezkoušení, ověřování zařízení.	seznamit s bezpečným používáním vozku a přídavných zařízení. způsobilosti řidiče.
Novotný - Chlazení, s. r. o., U zavízne vozky	Manipulační zavízne vozky	1	4	1	4	* zavízny vozek opatřen štítkem a diagramem nosnosti; * při manipulaci s břemennem (paletizační jednotkou, paletou apod.) nepřekrokovat nosnost vysokozařízeného vozku; břemeno ukádat správně, rovnoramě, v souladu se zatečovacím diagramem; * správná technika jízdy, zejména v součtu s zátažkách, vyloučení nájetí kolem na překážku, rovnost pojazdových ploch; * vysokozávěry vozek s výškou závahu více jak 1,5 m nad sedadlo vybaven ochranným rámem; * dopravní cesty jasné vyčleněny nebo stanoveny (např. v dopravně provozním řádu);	* zavízny vozek opatřen štítkem a diagramem nosnosti; * při manipulaci s břemennem (paletizační jednotkou, paletou apod.) nepřekrokovat nosnost vysokozařízeného vozku; břemeno ukádat správně, rovnoramě, v souladu se zatečovacím diagramem; * správná technika jízdy, zejména v součtu s zátažkách, vyloučení nájetí kolem na překážku, rovnost pojazdových ploch; * vysokozávěry vozek s výškou závahu více jak 1,5 m nad sedadlo vybaven ochranným rámem; * dopravní cesty jasné vyčleněny nebo stanoveny (např. v dopravně provozním řádu);	
Novotný - Chlazení, s. r. o., U zavízne vozky	Manipulační zavízne vozky	2	3	1	6	* příražení osoby pohybující se vozkem, resp. vidlicemi, k pevně překážce, ke konstrukci;	* nutno zajistit, aby se zamezilo poškození vozku, aby se neporušila jeho stabilita a aby nebyla nepřiznivě neovlivněna bezpečnost provozu vozku; je zajištěn využívající stav komunikací, jejich rovný, tvrdý a profismyskový povrch; * podlahy, poklopy, místky mají dostatečnou únosnost a jsou udržovány * nosnost uvedena výrobcem vozku není překročena * udržován rádný technický stav vozku, zejména: - účinné provozní nouzové a parkovací brzdy, - vybavení vozku pojistným zanzinem, které brání jeho použití nepovolenými osobami a trvalé vyžadování a kontroly zde řidiče vyjímá kliček ze spinaci skříňky při každém opuštění vozku; - ochranný rámeček, - vše řízení, - stav a druh používaných kol, - obsah škodlivin ve spalinách, - dodížování podminék podélne i přičně stability vozku (výběr vidlic, vložení téžíšte břemene, okamžitá nosnost vozku). * řidič neopouští vozek (tj. bez dozoru řidiče, opustí-li řidič vozek), je nabírací prostředek břemene zcela splušen, ovládače uvedeny do neutrální polohy, přived energie přenosen, parkovací brzda zabrzdena a vozek zajistěn proti jakémukoli neučinnému nebo neoprávněnému použití (řidič nejen opuslit vozek bez jeho zajištění proti zneužití nepovolenou osobou); - dle viz návod k obsluze a ČSN 26 8805, ČSN EN 1726-1; Vozky a jejich zařízení nutno provozovat a používat jen pro účely které jsou určeny výrobcem a konstruovány, v souladu s vyznačenou nosností resp. tažnou silou nebo požadavky zařízeního diagramu zatečovacím diagramem. Vozek musí opatřen štítky se symboly odpovídajícím funkcím ovládan a symboly rizik. Výstražné ráty vozku, informační a instruktivní štítky udržovány v dobrém a čitelném stavu, a včas obnovovány	* nutno zajistit, aby se zamezilo poškození vozku, aby se neporušila jeho stabilita a aby nebyla nepřiznivě neovlivněna bezpečnost provozu vozku; je zajištěn využívající stav komunikací, jejich rovný, tvrdý a profismyskový povrch; * podlahy, poklopy, místky mají dostatečnou únosnost a jsou udržovány * nosnost uvedena výrobcem vozku není překročena * udržován rádný technický stav vozku, zejména: - účinné provozní nouzové a parkovací brzdy, - vybavení vozku pojistným zanzinem, které brání jeho použití nepovolenými osobami a trvalé vyžadování a kontroly zde řidiče vyjímá kliček ze spinaci skříňky při každém opuštění vozku; - ochranný rámeček, - vše řízení, - stav a druh používaných kol, - obsah škodlivin ve spalinách, - dodížování podminék podélne i přičně stability vozku (výběr vidlic, vložení téžíšte břemene, okamžitá nosnost vozku). * řidič neopouští vozek (tj. bez dozoru řidiče, opustí-li řidič vozek), je nabírací prostředek břemene zcela splušen, ovládače uvedeny do neutrální polohy, přived energie přenosen, parkovací brzda zabrzdena a vozek zajistěn proti jakémukoli neučinnému nebo neoprávněnému použití (řidič nejen opuslit vozek bez jeho zajištění proti zneužití nepovolenou osobou); - dle viz návod k obsluze a ČSN 26 8805, ČSN EN 1726-1; Vozky a jejich zařízení nutno provozovat a používat jen pro účely které jsou určeny výrobcem a konstruovány, v souladu s vyznačenou nosností resp. tažnou silou nebo požadavky zařízeního diagramu zatečovacím diagramem. Vozek musí opatřen štítky se symboly odpovídajícím funkcím ovládan a symboly rizik. Výstražné ráty vozku, informační a instruktivní štítky udržovány v dobrém a čitelném stavu, a včas obnovovány

							za použití pomocných (přídavných) prostředků nebo vyžadují-li to podmínky provozu navádění jinou osobou;
							Dle ČSN 26 8805 má provozovatel učit osoby odpovědné za techn. stav a provoz vozíků (např v dopravně provozním řádu), zajistit bezpečný technický stav vozíků včetně odstranění zjištěných poruch a závad, zajistit zaškolení a zaučení pracovníků provádějících údržbu a opravy vozíků, zajistit předepsané označení, vybavení vozíků, věst pris.
							zájnamy o provozu vozíků.
							Provozovatel má zajistit providelelnou údržbu a opravy vozíků na základě zjištění denní kontroly, preventivně dle stanoveného časového plánu (harmonogramu), na základě vy sledků pravidelných technických kontrolo, v případě podle návody výrobce.
Novotny - Chlazeni, s. r. o., U Cukrovaru 792, Slatiny / Vnitrozavodni doprava / Manipulačni zdvizné vozky	Manipulační zdvizné vozky	* najít vozíkem na osobu, přejít nohou pohybujícím se vozíkem, ohrožení osoby pohybem a pracovní činností vozíku * sřet vozíku s jiným vozidlem v silničním provozu;	2	3	1	6	
Novotny - Chlazeni, s. r. o., U Cukrovaru 792, Slatiny / Vnitrozavodni doprava / Manipulačni zdvizné vozky	Manipulační zdvizné vozky	* soustředěnost řidiče, sledování okolního provozu, přiměřená rychlosť; * převážené členem nezabranují řidiči ve výhledu; * dodržování volných profilů komunikaci, skladovacích zón * před zahajením couvání se řídit přesvědčí, zda při couvání a nájíždění couváním nikoli couvajícím vozíkem nezrani; * vyloučení přítomnosti osob v dráze vozíku, zejména při jeho couvání; * vozík udižován v čistém stavu aby mohly být zjištěny uvolněné nebo poškozené díly); * zařazení závihu, nabírací prostředky, pedály, schrádky a podlahy vozíku musí být zhaveny mastnou, oleje, bláta atd. * vozíku je pravidelně kontrolovovány a udižovány: - výfukový systém a připojení karburátoru, odpařovače a palivového čerpadla vozíku se spalovacím motorem, - pneumatiky, aby se zjistilo možnost poškození, - příhavost plných obrnů k kovovým páskům nebo k rátkum (případě nutnost odstranit cizí tělesa z běhounu), - brzdy, řízení, ovládací mechanismy, výstražná zařízení, osvětlení, regulátory, zařízení proti přetížení - všechny části mechanismů zdvívání a náklápění a části podvozku (tyto části je potřeba prověřovat) - ochranářia a bezpečnostní zařízení; - akumulátorové baterie, motory, regulátory nebo stykače, koncové spináče, ochrama zařízení, elektrické vodiče a konektory (a kontrolovány) - hydraulické systémy, válce, ventily a jiné podobné části.	2	3	1	6	
Novotny - Chlazeni, s. r. o., U Cukrovaru 792, Slatiny / Vnitrozavodni doprava / Manipulačni zdvizné vozky	Manipulační zdvizné vozky	* vydý nebo poškozený vozík (který by mohl ohrozit bezpečnost osob nebo bezpečnost jeho prac. náčin a který by byl příčinou nebezpečí) vyřazen z provozu, dokud nebude opř. uveden do bezpečného stavu; * pro použití vozíku v silničním provozu (včetně nákládky a rychládky na silnicích a místních komunikacích) vyžadán souhlas Dí Police ČR * vyžadují-li to podmínky použití je vozík vybavený přídavnými výstražnými prostředky (světla a blikací)	2	2	1	4	
Novotny - Chlazeni, s. r. o., U Cukrovaru 792, Slatiny / Vnitrozavodni doprava / Manipulačni zdvizné vozky	Manipulační zdvizné vozky	* používání našlapných prvků, přidždžování se madel apod. úchytných prvků, * dodržování zákazu seskakovat z vozíku;	1	3	1	3	* dodržován zákaz přepravy osob s výjimkou případů, kdy je vozík pro jejich přepravu konstruovan

Rizika

	doprava / Manipulační zdvížné vozky	Novotný - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792, Slatiňany / Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvížné vozky	Manipulační zdvížné vozky	* přírazení rukou nebo nohou břemenelem na vzdílech k podlaze, * přírazení osoby pohybujou částí vozku	3	2	1	6	* vyloučení přítomnosti osob v nebezpečné blízkosti vídací a pod zdvíženým břemenelem;
	Oplocení	Novotný - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792, Slatiňany / Výrobní a provozní budovy / Oplocení	Oplocení	* oběžující účinky výfukových plynů (zejména CO) ve splodinách mot. vozku na spalovací motorem	2	2	1	4	* vozík se spalovacím motorem používán v uzavřetých prostorách jen za dodržení hygienických požadavků na prac. prostředí, pokynů výrobce a nejsou-li překročeny NPK (PEL - přípustné expoziční limity) * je-li vozík opatřen katalyzátorem je řidč seznámen s předpisy výrobce; * udržování katalyzátoru ve funkčním stavu, technické prohlídky a kontroly;
	Oplocení	Novotný - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792, Slatiňany / Výrobní a provozní budovy / Oplocení	Oplocení	* vychívající ostře části - pichnutí	1	2	1	2	* správné konstrukční provedení oplocení; (založení podezdívky - pokud možno v nezávazné hloubce, správná volba délky pole (vzdálenost sloupků), výšky oplocení atd.) dle funkce, druhu namáhaní a materiálu oplocení; * udržování oplocení,
	Oplocení	Novotný - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792, Slatiňany / Výrobní a provozní budovy / Oplocení	Oplocení	* pohyb brány - zasažení osoby	1	2	1	2	* zajištění brány v otevřené poloze proti samovolnému zavření; * oprava oplocení, odstranění vychívajících drátek a pod.; * nepoužívat jako nastavbu oplocení ostatních drátů;
	Odstavné a parkovací plochy	Novotný - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792, Slatiňany / Výrobní a provozní budovy / Oplocení	Odstavné a parkovací plochy	* náraz vozida na osobu, přejetí osoby	1	3	1	3	* správná volba, umístění a návrh odstavného a parkovacího stání dle ČSN 73 6056, která stanoví parametry na příjezdní a výjezdní komunikaci, způsob řazení, velikost, a rozměry stání, polometry oblouků a šířky pruhů příjazdě vozidel po kružnicové dráze, rozměry oblouků při jízdě vozidel, velikost stání a šířky komunikaci mezi stanicemi; * příčný sklon odstavných a parkovacích stání do 5%; * podélný sklon stání do 3 %; * v případě, že jsou stání řešena jako parkovací pásy podél komunikací může být příčný sklon stání v závislosti na podémenném sklonu komunikace až 9 %, u parkovacích pruhů podélny sklon stání nesmí překročit 6 %; * zachovávat pravostranný provoz i na příjezdni a výjezdni komunikaci; * jednotlivá odstavná a parkovací stání vyznačit příslušnými vodorovnými dopravními značkami (ČSN 01 8020), u povrchů, kde nelze aplikovat vodorovné značení jednotlivých stání, vyznačit typ stani dopravní značkou, popř. označit šířku stání na přilehlé obrubníky;

Rizika

Novotný - Chlazeni, s. r. o., U Cukrovaru 792, Slatiňany / Výrobní budovy / Venkovní a provozní pracoviště a parkovací plochy	Odstavné a parkovací plochy	* uklouznutí, pád osoby												
Novotný - Chlazeni, s. r. o., U Cukrovaru 792, Slatiňany / Výrobní a provozní budovy / Venkovní komunikace a pracoviště	Venkovní komunikace a pracoviště	* kolize zaměstnanců - chodci s automobilovým provozem	1	3	1	3								
Novotný - Chlazeni, s. r. o., U Cukrovaru 792, Slatiňany / Výrobní a provozní budovy / Venkovní komunikace a pracoviště	Venkovní komunikace a pracoviště	* uklonzutí, zakopnutí a pád osob na venkovních vodorovných pochůznych plochách	2	2	1	4								
Novotný - Chlazeni, s. r. o., U Cukrovaru 792, Slatiňany / Výrobní a provozní budovy / Venkovní komunikace a pracoviště	Venkovní komunikace a pracoviště	* náraz dopravního prostředku na překážku	1	2	1	2								
Novotný - Chlazeni, s. r. o., U Cukrovaru 792, Slatiňany / Výrobní a provozní budovy / Venkovní komunikace a pracoviště	Venkovní komunikace a pracoviště	* úraz el. proudem přímým nebo nepřímým důjekem; * ohlazení živých částí, snížení izolačních vlastností, zkrat způsobený vodičem předmětem;	1	3	1	3								
Novotný - Chlazeni, s. r. o., U Cukrovaru 792, Slatiňany / Výrobní a provozní budovy / Elektrická zařízení	Elektrická zařízení	* preventivní údržba el. zařízení, revize dle ČSN 33 1500, odstraňování zavad.; * včasné odbraní opravy poškozených el. zařízení (zásvuk, zástrček, polyplyvých přívodů apod.); * vedení potrubí vodních přívodů mimo průchody a komunikace; * šermé zacházet s kabely a přívod. šňůrami; * neobsluhovat el. přístroje a zařízení mokryma rukama; * seznámit se s návodem pro použití; * před každým použitím vizuální kontrola stavu zařízení, a skončení pracovní směny; * provoz a udržování el. spotřebičů dle návodu; * nepoužívat poškozených polyplyvých přívodů, zákaz jejich vedení přes ostré hrany, namáhat na tahu apod.; * kontroly a revize elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely (jde o elektrická svítidla, elektrická zařízení informační techniky, přístroje spotřební elektroniky, polyplyvě přívody a šnúrovky vedení, elektrická a elektronické měřicí přístroje, ostatní elektrické spotřebiče (viz též knihovna "Elektrická zařízení - úraz el. proudem")	1	3	1	3								

Rizika

Novotný - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792, Statičany / Výrobní budyovy / Elektrická zarižení	Kancelářské práce	* atmosférická elektrina (blesk)	* zasazení blesken (ohrožení atmosférickou elektrinou); * smrt v případě přímého zásahu člověka hladinou vzdělém jiskrovým výbojem; * nebezpečí při zasazení vedení jiskrovým výbojem; - popáleniny všech stupňů; - ochrnutí nervového systému; - šok, zastavá dech;u; - požár po zapálení hořlavých a snadno zápalných látek (energií blesku) - přeskok úderu blesku ze svodu na větší kovové plochy nebo inomy * zranění vzniklá nepřípravným účinkem blesku v jeho blízkosti např. ožehnutím, ozářením intenzivním ultrarudovým zářením odložením nebo poškozením organismu vzdutovou vlnou, ohlušením, případně též zemním proudem (krovovým napětím) rozptýleným kolem místa svodu při výboji blesku;	1	4	1	4							
Novotný - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792, Statičany / Výrobní budyovy / Kancelářské práce	Kancelářské práce	* natažení na ostré hrany rohy nábytku, stoly, skříň, zásuvky, a zařízení v kancelářských a skladovacích místnostech;	2	1	1	2								
Novotný - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792, Statičany / Výrobní budyovy / Kancelářské práce	Kancelářské práce	* pád kancelářského zařízení po ztrátě jeho stability;	1	2	1	2								
Novotný - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792, Statičany / Výrobní budyovy / Kancelářské práce	Kancelářské práce	* zranění ruky, prstů, propichnutí, pořezání při práci s kancelářskými pomůckami (sešívátkou, nožem)	1	1	1	1								
Novotný - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792, Statičany / Výrobní budyovy / Kancelářské práce	Kancelářské práce	* pád předmětu a věcí na nohu pracovníka	1	2	1	2								
Novotný - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792, Statičany / Výrobní budyovy / Kancelářské práce	Kancelářské práce	* opaření vodou, horlkými nápoji	1	2	1	2								
Novotný - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792, Statičany / Výrobní budyovy / Kancelářské práce	Kancelářské práce	* opaření vodou, horlkými nápoji	1	2	1	2								
Novotný - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792, Statičany / Výrobní budyovy / Kancelářské práce	Zářízení se zobrazovacími jednotkami	* únava očí - zraková zátěž, poškození zraku (další nebezpečí uvádí Směrnice č. 90/270/EFC, o minimálních zdravotních a bezpečnostních požadavcích na práci se zobrazovacími jednotkami)	2	2	1	4								
		* správné ergonomické rozestavění a umístění nábytku a počítače; * používat židle výškově nastavitelně se sklopným opěradlem. * vhodné umístění monitoru (vzdálenost obrazovky od očí cca 60 cm dle její velikosti); vyšší středu monitoru vzhledem ke zrakové ose; * v zorném poli vyložit světlé zdroje (nezádoucí odlesky na obrazovce); * přestávky v práci po ca 1 hod. nepřetržitě práce s počítačem (bezpečnostní přestávky při práci pro kompenzaci nucené pracovní polohy a zařízení zraku a při nepřerušované práci s vysokou opakovatelností polohy prstů a ruky); * přestávky se zařazem kompenzační cviky;												

Rizika

					*	pravidelné lékařské prohlídky odborným očním lekárem;
					Předpisy:	
- CSN EN ISO 9241-5 (83 3582) Ergonomicke požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 5. Požadavky na uspořádání pracovního míst a na pracovní plochu (10.99)						
- ČSN EN ISO 9241-6 (83 3582) Ergonomicke požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 6. Požadavky na pracovní prostředí (10.00)						
- ČSN EN ISO 13 4706-1 (83 3583) Ergonomicke požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 9: Požadavky na vstupní zařízení - s výjimkou klávesnic (12.00)						
(další nelezeň uvedené v Sml. č. 90/270/ECC, o minimálních zdravotních a bezpečnostních požadavcích na práci se zobrazovacími jednotkami a připravované nat. v1.)						
* dluhodobé opírání zapěsti a předloktí o hranci stolu nebo klávesnice (infak nervů)						
2	2	1	4.	- vložná velikost, popř. uprava pracovního stolu, umožnění vhodných poloh rukou, přesvátky v praci viz např. ČSN EN ISO 9241-5 (83 3582) Ergonomicke požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 5. Požadavky na uspořádání pracovního míst a na pracovní plochu (10.99)		
Kancelářské práce						
Novotný - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792, Slatiňany / Výrobní a provozní vraty, / Dveře, světlíky	Pracovní prostředí - osvětlení	* snížená viditelnost, vznik tmavých míst, větší pravděpodobnost chybou pracovníku při pracovní činnosti, zvýšena možnost úrazu	3	2	1	6
Novotný - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792, Slatiňany / Výrobní a provozní vraty / Dveře, světlíky	Vrata, dveře	* samovolné zavření křídel vrat např. vlivem přísového větru; * příražení, narazení osoby neočekávaným polybem křídel;	2	2	1	4.
Novotný - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792, Slatiňany / Výrobní a provozní vraty / Dveře, světlíky	Vrata, dveře	* umisťení stanovišť pro obsluhu strojů a volba místo práce dle nejpříznivějších podmínek přirozeného osvětlení, zřízení vhodného a dostatečného umělého osvětlení, zajistění vhodného místo pro osvětlení; * rovnoramennost osvětlení, mísni osvětlení s ohledem na zrakovou náročnost;	1	3	1	3
Novotný - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792, Slatiňany / Výrobní a provozní vraty / Dveře, světlíky	Vrata, dveře	* vypladnutí křídel vrat a jejich pád na osobu	1	2	1	2.
Novotný - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792, Slatiňany / Výrobní a provozní vraty, okna,	Okna, dveře	* pořízení o sklo rozbité skleněné výplně	1	2	1	2.
Novotný - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792, Slatiňany / Výrobní a provozní	Okna, dveře	* průřezné nebo přívětné stěny, přepážky v místnostech nebo v blízkosti dopravních cest, dveře a vrata ve výši očí zítřetině označeny; zejména viditelné označení celoskleněných vstupních dveřních křídel na exponovaných místech; * vhodný druh skla s odpovídajícími vlastnostmi, zejména pevnost, na	1	2	1	2.

Rizika

budovy / Dveře, vraty, okna, světlíky								
Novotný - Chlazeni, s. r. o., U Cukrovaru 792, Slatiňany / Výrobní a provozní budovy / Výrobni vraty, okna, světlíky	Okna, dveře	* pád pracovníka po vynaložení úsilí při otevírání okna, světlíku	1	2	1	2		
Novotný - Chlazeni, s. r. o., U Cukrovaru 792, Slatiňany / Výrobní a provozní budovy / Výrobni vraty, okna, světlíky	Zvyšené podlahy, plošiny a komunikace	* pád a propadnutí materiálu, předmětu z podlahy, plošiny, lávky, ocelových roštů a jiných objektů, když se nadechnou, neúnosnost části střechy, polohy osob v blízkosti okapu resp. jiného volného okraje střechy s následkem pádu ze střechy nebo propadnutí střechou - neúnosnost střešní krytiny (např. z vlnitých azbestocementových, plechových aj. desek);	2	3	1	6		
Novotný - Chlazeni, s. r. o., U Cukrovaru 792, Slatiňany / Výrobní a provozní budovy / Výrobni a provozní budovy a jejich části	Zvyšené podlahy, plošiny a komunikace	* pád osob při provádění údržby a oprav a jiných činností při nichž je pracovník vystaven nebezpečí pádu tř. na jakýchkoli v zvyšených místech práce a polohu osob, večné práci na střechách (kontrolní činnost, dřívání údržba např. odstraňování sněhu atd.), pád osob při čištění osvětlovacích těles u stropu budovy, haly;	2	4	1	8		
Novotný - Chlazeni, s. r. o., U Cukrovaru 792, Slatiňany / Výrobní a provozní budovy / Výrobni a provozní budovy a jejich části	Podlahy, komunikace - pohyb osob	* zakopnutí, pád osoby na rovině * zakopnutí, pád osoby na náruží, zachycení o různé překážky a vystupující části z podlahy	2	3	1	6		
Novotný - Chlazeni, s. r. o., U Cukrovaru 792, Slatiňany / Výrobní a provozní budovy / Výrobni a provozní budovy a jejich části	Podlahy, komunikace - pohyb osob	* zakopnutí, pád osoby na rovině * zakopnutí, pád osoby na náruží, zachycení o různé překážky a vystupující části z podlahy	3	2	1	6		
Novotný - Chlazeni, s. r. o., U Cukrovaru 792, Slatiňany / Výrobní a provozní budovy / Výrobni a provozní budovy a jejich části	Podlahy, komunikace - pohyb osob	* uklouznutí, podvrtnutí nohy, narazění a pád osoby na podlaze pracovního stanoviště obslužné plošiny, pracovních schůdků apod. na horizontálních komunikacích, schodištích, rampách, lávkách, plošinách, vyrovnávacích můstech apod.; * uklouznutí při chůzi po mokrých (v umývárnách, koupelnách, při vystupování z vany) zamštených (kuchyňských) podlahach; (při chůzi nebo pracovních činnostech); * uklouznutí na podlaze např. za vchodovými vstupními dveřmi	2	2	1	4		

* exponovaných místech,
* včasné přesklení rozbitých i částečně naprasklých skleněných výplní;

* okna apod. podle potřeby v otevřeném stavu zajistitelné proi

* samovolnému zavření;

* snadná ovladatelnost okna, světlíku, větracího otvoru z bezpečného

místa;

* zajištění bezpečného přístupu a výstupu k ovládacím prvkům;

* opatření volných okrajů podlah ochranou (okopovou) lišou,

* zábradlou o výšce min. 100 mm;

* ochrana materiálu a předmětu proti pádu;

(* zajištění, vyloučením vstupu osob, střížením ap.);

* zajištění bezpečného pohybu po střeše, (dostatečná únosnost střechy, zábradlí);

* určení vhodných kotvívacích bodů pro použití prostředků osobního

zajištění (bezpečnostních postrojů)

* při práci na neúnosné střešní krytině ochrana proti propadnutí dle

výhl. č. 324/90 Sb.

Rizika

Novotný - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792, Slatiny / Výrobní a provozní budovy / Výrobní a provozní budovy a jejich části	Podlahy, komunikace - pohyb osob	* zružené průchody, narážení a zachycení pracovníka o pevné konstrukce, stroje apod.	1	1	1	1		
Novotný - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792, Slatiny / Výrobní a provozní budovy / Výrobní a provozní budovy a jejich části	Schody a žebříkové výstupy - pohyb osob	* zružená evakuace a pohyb osob unikovými cestami v případě nebezpečí	1	3	1	3		
Novotný - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792, Slatiny / Výrobní a provozní budovy / Výrobní a provozní budovy a jejich části	Schody a žebříkové výstupy - pohyb osob	<ul style="list-style-type: none"> * před osobou při sesutupování (méně pří hustupování) ze schodů (zejména kovových) z pevných ocelových žebříků a stupadél zajistit ujížděcí komunikační spojení ze zvýšenými plošinami, * označení určených unikových cest a nouzových východů; * vedení, vrat a vrat ovládaná mechanickou silou vybaveny zretečeným, dobrě rozpoznatelným a lehce přistupným nouzovým vypinacím zařízením a s výjimkou případu, kdy se při poruše napojení samy automaticky otevřou, musí umožňovat ruční otevření. * rovný, nekluzký a nepoškozující povrch schodištěvých stupňů a podest; * přidržování se mader při výstupu a sesutupu po schodištích a svítilých ocelových žebříkách; * správné našlapování, vyloučení šikměho našlapnutí, zvýšená opatrnost při snížení adhezních podmínek za mokra, namrazy, vlivem zablácené obuví apod.; * vyloučení nesprávného došlapování až na okraj (hranu) schodištěvěho stupně, kde jsou zhoršené třetí podmínky; * používání protiskluzné obuví (jenom profilované podrážky mají lepší protiskluzné vlastnosti než podrážky s hrubými profily) popř. obuv s měkký podešví; * očíslení obuví před výstupem na žebřík * protiskluzné obložení prošlapaných a opotřebovaných hran schodištěvých stupňů, nahrazení ocelových schodišť vhodnějšími povrchy našlapných povrchů schodištěvých stupňů, zajistění dostatečné hloubky našlapných ploch * správné našlapování na příčce a jiné výstupové prvky, možnost použít záchranného prvku (madla) pro přidření na konec žebříku při vystupování; 	3	2	1	6		
Novotný - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792, Slatiny / Zdvihací zařízení / Vertikální doprava materiálu / Lanové a řetězové zvedáky	Lanové a řetězové zvedáky ruční tažení a zdvihací zařízení	<ul style="list-style-type: none"> * pád, nezádružicí pohyb břemene, zhoupnutí či vysmeknutí břemene, ztráta stability manipulovaného zvedaného nebo taženého či vlečeného břemene * pád pracovníka; * vyloučit přítomnost osob v ohroženém prostoru, správně volit místo zavěšení, upevnit či kotvit (prvek, konstrukci) zvedáku tak, aby bylo dosaženočné pevné a únosné; * nepřekračovat tažnou síly resp. nosnost, nosnost závěsného prvku (ocelového nebo textilního lana, řetězu apod.) odpovídající nosnosti zvedáku; * neusměrňovat rukama nebo nohamama směr lana/řetězu; * zajistění volného manipulačního prostoru; při práci v extrémních pracovních polohách (klek, klubkový předklon s rukama nad hlavou, ve stoj na špičkách apod.) připustit ien výjimečně a za současného zajistění přísl. bezpečnostních opatření (zajištění pracoviště, použití příslušných OOPP); * nepoužívat poškozená a opotřebovaná lana, řetězy, háky, a jiné prvky 	2	2	1	4		

Novotný - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792, Slatiňany / Svařování / Svářování	Svařování elektrickým obloukem a plamenem	* ohrožování dýchacích cest a plicní choroby svářecí (chronické bronchitidy) působením aerosolů; při vdechování škodlivin vznikajících při svařování - přesohenin svářecích aerosolů, prachů, dýmu, aerosolů s obsahem toxicitych, kancerogennych a fibroplastických i láttek toxicitych plynů vznikajících při svařování (NOx, CO, O3), toxicitych plynů vznikajících při spalování povlaků a náterů základního materiálu (zbytky reziných kapalin,korozní zploštěny, ochranné povlaky, nátery,barvy, oleje izolace protikorozní povlaky ap.); * vznik a vývoj aerosolu s obsahem těžkých kovů, chromu, (šestimocyt chrom - Cr(VI)) j sou jedním z významných karciogenů, který vznika při ručním oblikovém svařování obalenymi elektrodami), niklu, manganu, vanadia a kobaltu v pracovním ovzduší svářecé těžké kovy jsou toxikologicky dominantu složkou svářecích dýmu. Depozice aerosolu v dýchacích cestách je komplikovaný proces. Závisí na způsobu interakce skodliviny a organismu, na fyziologické chemických charakteristických aerodispersního systému (velikost částic, koncentrace, náboj aj.), stejně jako i na vlastnostech dýchacího traktu, na jeho individuálních a fyziologických zvláštnostech; nebezpečné jsou i výparý ze suříkových náterů (otrava olorem), ze zinku a z kadmia.	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
Novotný - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792, Slatiňany / Svařování / Vertechní doprava materiálu / Lanové a řetězové zvedáky	* ohrožování dýchacích cest a plicní choroby svářecí (chronické bronchitidy) působením aerosolů, při vdechování škodlivin vznikajících při svařování - přesohenin svářecích aerosolů, prachů, dýmu, aerosolů s obsahem toxicitych, kancerogennych a fibroplastických i láttek toxicitych plynů vznikajících při svařování (NOx, CO, O3), toxicitych plynů vznikajících při spalování povlaků a náterů základního materiálu (zbytky reziných kapalin,korozní zploštěny, ochranné povlaky, nátery,barvy, oleje izolace protikorozní povlaky ap.); * vznik a vývoj aerosolu s obsahem těžkých kovů, chromu, (šestimocyt chrom - Cr(VI)) j sou jedním z významných karciogenů, který vznika při ručním oblikovém svařování obalenyimi elektrodami), niklu, manganu, vanadia a kobaltu v pracovním ovzduší svářecé těžké kovy jsou toxikologicky dominantu složkou svářecích dýmu. Depozice aerosolu v dýchacích cestách je komplikovaný proces. Závisí na způsobu interakce skodliviny a organismu, na fyziologické chemických charakteristických aerodispersního systému (velikost částic, koncentrace, náboj aj.), stejně jako i na vlastnostech dýchacího traktu, na jeho individuálních a fyziologických zvláštnostech; nebezpečné jsou i výparý ze suříkových náterů (otrava olorem), ze zinku a z kadmia.	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	
Novotný - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792, Slatiňany / Svařování / Vertechní doprava materiálu / Lanové a řetězové zvedáky	* ohrožování dýchacích cest a plicní choroby svářecí (chronické bronchitidy) působením aerosolů, při vdechování škodlivin vznikajících při svařování - přesohenin svářecích aerosolů, prachů, dýmu, aerosolů s obsahem toxicitych, kancerogennych a fibroplastických i láttek toxicitych plynů vznikajících při svařování (NOx, CO, O3), toxicitych plynů vznikajících při spalování povlaků a náterů základního materiálu (zbytky reziných kapalin,korozní zploštěny, ochranné povlaky, nátery,barvy, oleje izolace protikorozní povlaky ap.); * vznik a vývoj aerosolu s obsahem těžkých kovů, chromu, (šestimocyt chrom - Cr(VI)) j sou jedním z významných karciogenů, který vznika při ručním oblikovém svařování obalenyimi elektrodami), niklu, manganu, vanadia a kobaltu v pracovním ovzduší svářecé těžké kovy jsou toxikologicky dominantu složkou svářecích dýmu. Depozice aerosolu v dýchacích cestách je komplikovaný proces. Závisí na způsobu interakce skodliviny a organismu, na fyziologické chemických charakteristických aerodispersního systému (velikost částic, koncentrace, náboj aj.), stejně jako i na vlastnostech dýchacího traktu, na jeho individuálních a fyziologických zvláštnostech; nebezpečné jsou i výparý ze suříkových náterů (otrava olorem), ze zinku a z kadmia.	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	
Novotný - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792, Slatiňany / Svařování / Svářování	Svařování elektrickým obloukem a plamenem	* popálení různých částí těla tzv. žhavým rozstříkem jisker, kapiček roztaveného kovu a strusky, úlomků již zruhé strusky při jejím odstranování, (nebezpečné může být např. zapadnutí žhavé částice do pracovní obuví), nebezpečí je zavažejší při svařování el. obloukem a při drážkování propalování dér kyslíkem;	2	3	1	6												

Rizika

Novotný - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792, Statiany / Svařování / Svařování	Svařování elektrickým obloukem a plamenem	* popálení nechráněných částí těla (ruký) přímým dojdem svářecce s ohřátym rezem, řezaným kovovým materiálem a horkými kovovými povrchy při přenosu tepla	2	2	1	4	* používání OOPP (rukavic); * správné pracovní postupy;										
Novotný - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792, Statiany / Svařování / Svařování	Svařování elektrickým obloukem a plamenem	* ohrození popálením jiných osob nacházejících se v blízkosti svařování (zejména pod místem svářování, nad komunikacemi, prichody, jinými pracovišti apod.)	1	2	1	2	* použití krytu, závesů, záštěn z nehořavého materiálu k ochraně ostatních pracovníků (ochranné závesy a záštěny k zabranění ohrožení odrazením a rozstřílením strusky);										
Novotný - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792, Statiany / Svařování / Svařování / Svařování / Svařování	Svařování elektrickým obloukem a plamenem	* ohrození očí odlehnutými částicemi při oklepevání okrajů a výronků v místě řezu, odlehnutými okjení, při řezání	3	2	1	6	* ochrana proti odstřiku, utěsnění otvorů; * vyloučení přístupu osob do ohrozeného prostoru, ochrana prostoru pod místy svařování ve výšce proti žlávěnému rozstříku; * používání OOPP k ochraně očí;										
Novotný - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792, Statiany / Svařování / Svařování / Svařování	Svařování elektrickým obloukem a plamenem	* popálení, požár, exploze při svařování v prostorách se zvýšeným nebezpečím požáru příp. výbuchu (např. při svařování vozidel s nádržemi pohonného plynu, v plynn. kotelách apod.); * otrava, zadušení, popálení, nazárení, odhození, poškozená dýchacích cest požarem nebo výbuchem při svařování	1	4	1	4	* před začátkem svařování stanovit a vyhodnotit možné požární nebezpečí ve vztahu k druhu svařování, stavu svářeckého pracoviště a přilehlých prostorů, použitých zařízení a materiálů příp. předem pisemně stanovit požární bezpečnostní opatření; * dodržování podmínek a opatření dle příkazu ke svařování v požárně nebezpečných prostorach, (zvláště opatření při svařování vozidel s nádržemi, při svařování v uzavřených a těsných prostorách, na znečistěných zařízeních, v nádobách, potrubích apod., kontrola svařování a přilehlých prostor po nezbytnu nutnou dobu, nejméně 8 hod. apod. - viz ČSN 05 601 a výhl. Mv č 87/2000 Sb; * stanovit požadavky na účastníky svařování a požadavky pro bezpečný pobyt a pohyb osob včetně zakázek; * zabezpečit volné umíkavé cesty; * určit provozní podmínky tech. zařízení a procesu; * odstranit horlavé nebo výbušné látky, utěsnění otvorů, hasici přístroje, asistence, OOPP, ochlazování konstrukce, měření koncentrace apod.; * překrytí nebo utesnit horlavé látky nehorlavým nebo nesnadno hořavým materiálem izolujícím horlavou látku od zdroje zapálení tak, aby nedošlo k vzájemnosti; * vybavit svář. pracoviště hasebními prostředky podle charakteru pracoviště a použité technologie svařování, měřit koncentraci horlavých plynů, par horlavých kapalin a prachů a udělování koncentrace pod hranici nebezpečné koncentrace, prověřovat pracoviště; * rozmnít technické vybavení proti rozstřiku žhavých částic; * zabránit takovému ohřátí svařovaných i dalších materiálů, které by vedlo ke ztrátě lesnosti nebo celistvosti zařízení. Jejimž důsledkem by byl únik horlavých láték; * odsávání, větrání, vaduchové clony, přívod vzduchu, měření koncentrace škodlivin a nedýchateľných látek; * odstranění toxicitoxických látek, závav, mastnot; jištění dalšími pracovištěm, použití OOPP, stanovení a dodržování dalších podmínek v příkazu ke svařování;										
Novotný - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792, Statiany / Svařování / Svařování	Svařování elektrickým obloukem a plamenem	* zadušení, působení toxicitoxických výparů, aerosolů, plynů, dýmů, prachů; * při svařování plamenem a řezání kyslíkem nebezpečí vyčerpání kyslíku v uzavřeném pracovním prostoru; * poškození dýchacích cest;	3	3	1	9	* ochrana zraku i pokožky svářecce, pomocníka a podle potřeby i pracovníků v okolí (proti ultrafialovému záření - pozor na sebemenší otvory v OOPP - např. praskly skleněný filtr); * ochranné svářecké filtry nutno volit dle způsobu svařování a intenzity záření el. obloukem;										
Novotný - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792, Statiany / Svařování / Svařování / Svařování	Svařování elektrickým obloukem a plamenem	* působení infračerveného, ultrafialového záření * září spojívek s rezavými bolestmi, zarudnutí pokozky není-li zajištěna ochrana svářecce i osob v okolí; (kromě ultrafialovému záření vznikajícími při svařování působi na zrak nepříznivě i světelné záření a učinky místního přehřátí i infračervené záření)	2	2	1	4											



Rizika

Svařování

					* rozmnětí a používání závěsů, záštěn ochranných štítů apod., úprava povrchu pracovište a všech předmětů tak, aby byl snížen průnik a odraz
1	3	1	3		<ul style="list-style-type: none"> * pravidelná údržba svař. zdrojů dle návodu k obsluze a přísl. ČSN, zejména ČSN 05 0630 a ČSN 05 0601; * používání nevhodných a poškozených svařovacích vodičů, držáků elektrod, svařovacích svorek, spojek vodičů apod.; * dokonale el. spojení spojek svařovacích a svařovacích svorek se svařovacími vodiči nebo svařky s vyloučením náhodného uvolnění (musí mít rozměry odpovídající velikosti použitého svařovacího proudu a průtoku svař. vodičů); * spojei si svařovacího kabelu se svařovacím předmětem nebo s podložkou svařovací svorkou, umístěnou ke svařovací umístěna co nejbliže k místu svařování (nebo na kovový svařovací stůl, na němž leží svařec) - průtok svař. proudu upínacími díly; * nemanipulovat na svorkách, nepřipravovat svařovací vodiče na svařování svářecí za chodu; * nepřipojovat svařovací vodič na svařec nebo svařovací nástroj za chodu (vyplnit zdroj a jeho zajistění proti nežádoucímu zapnutí); * vyloučení dotyku svařovacího nástroje s elektricky vodiči předměty v okolí, (tento požadavek je řešen konstrukcí svařecího nástroje, příp. konstrukcí stožáru pro svařecí nástroj, u svařovacích zdrojů nemá například překrčit stanovenou hranici - 80 V, u zdrojů střidavých, 100 V u zdrojů stejnosměrných v případě svař. zdrojů pro metody svařování vyžadující zvýšení napětí napřízdroj, umisťení tabulek na zdroj s hodnotami zvýšeného napětí); * odstranit kovové předměty z dosahu svářecí, vyloučení dotyku svařecí s elektricky vodiči předměty v okolí svařování; * svařovací transformátory (střidavý proud) neopravovat pod napětím, uzemnění, nulování svař. transformátoru; * při výměně elektrody používat neporušené svářecí rukavice (ne tmokré, ani vlnky); * ukládání dížáků elektrod na izolační podložku či stožáru; * ukládání a vedení vodiče svařovacího proudu tak, aby se vyloučilo jeho poškození ostrými ohby, jinými předměty a účinky svařování, odstranění ostrých bran; * chránění přívodů ke svařovacímu zdroji proti mechanickému poškození krytem, vhodným umisťěním apod.; * seznámení zaměstnanců s poskytovaným první pomocí při úrazu el. proudem; * není-li technicky možné přivést svařovací proud bezprostředně k místu svařování, rozhodne o způsobu připojení svařování vodiče na svařecí příslušný pracovník. <p>(viz též kniha „Elektrická zařízení - úraz el. proudem“)</p>
1	3	1	3		<ul style="list-style-type: none"> * dojek rukou, kovovým předmětem s připojovacími svorkami přívodními či vývodovými
3	3	1	9		<ul style="list-style-type: none"> * zvýšené nebezpečí úrazu el. proudem, bludné proudy, jiskření, požár, popálení
					<ul style="list-style-type: none"> * po zapnutí svářecí zkонтrolovat neporušenosť sekundárního okruhu (nestmí být příraz na kosír); * kontroly a pravidelná údržba svařovacího zařízení; * při manipulaci na svorkách svařovacího zdroje, zdroj vypnout a provést opatření vylučující jeho nezádoucí zapnutí nepovolenou osobou;
					<ul style="list-style-type: none"> * pripojení svařovacích vodičů tak, aby se zabránilo nahodinem ochrana připojovacích svorek u svař. zdroje; * při manipulaci na svorkách svařovacího zdroje, zdroj vypnout a provést opatření vylučující jeho nezádoucí zapnutí nepovolenou osobou;



Rizika

obloukem	Svařování elektrickým obloukem	* přímý dotyk neizolovaných částí svařovacího transformátoru s nechráněnými mísy	2	2	1	4	* dodržování zákazu svařovat transformátorem v uzavřených nádobačích na konstrukčních, ve výlopech, ve vyššekách, za nepříznivých povětrnostních podmínek
Novotry - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792, Slatiňany / Svařování / Svařování elektrickým obloukem	Svařování elektrickým obloukem	* zasažení pracovníka proudem při přemisťování svářečky	1	3	1	3	* svářečku odpojit od napájecího napěti odpojením přívodního vodiče; * kontrola, zda není průdový okruh svařovacích vodičů přímo spojen s kostrou svářečky (provádí se tak, že pod libovolný svorník kosty se vodivé připevní měděná desítka o síle cca 3 mm, o tuž desítce pak svářec postupně škrne elektrodou, a potom svařovací svorkou), při kontrole musí být druhý svařovací vodič odpojený od vystupní svorky (v případě zajískrení musí být svářečka odstavena);
Novotry - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792, Slatiňany / Svařování / Svařování plamenem, řezání kyslikem	Svařování plamenem, řezání kyslikem	* vniknutí plamene do acetylénové hadice, popř. redukčního ventili; * roztržení, poškození, zapálení acetylénové hadice; * v krajním případě i exploze, roztržení acetylénové lahve; * nízká výstupní rychlosť směsi plynů (uepání trysky);	2	3	1	6	* k lahvinám připojovat jen svařovací zařízení, které jsou k tomu určeny a zkoušeny; * použít správných svařovacích a rezacích horáčků; * vyřadit z provozu horák, u něhož se projevuje opakování zpětného řehnutí plamene; * odstraňovat příčiny zpětného řehnutí; * odstranit svařovací a řezací dízey jen určenými nástroji; * nepoužívat vadné horáky; * správný postup při zapalování a zhasinání plamene hořáku; * použít a správná instalace pojistky proti zpětnému řehnutí na acetylénové hadici; * správná a včasná reakce svářeče při vzniku zpětného řehnutí, včasné uzavření přívodu plynu; * zajistit oprávní odborné způsobilosti svářeče; * uzavření ventili na horáku, horák ochladit, pak vyměnit.
Novotry - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792, Slatiňany / Svařování / Svařování plamenem, řezání kyslikem	Svařování plamenem, řezání kyslikem	ohřev lahve, exploze v případě, kdy je plášt' vystaven namáhání překračujícímu mez průřaznosti	1	4	1	4	* požár, popálení při uniku kyslíku netěsným a mastnotou znečištěným lahovým ventilem, hořákovým ventillem; * popálení, požár při uniku kyslíku hadici a jejího kontaktu s olejem (např. při uniku kyslíku z poškozené hadice v blízkosti rozlitého oleje);
Novotry - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792, Slatiňany / Svařování / Svařování plamenem, řezání kyslikem	Svařování plamenem, řezání kyslikem	* požár, popálení při uniku kyslíku netěsným a mastnotou znečištěným lahovým ventilem, hořákovým ventillem; * popálení, požár při uniku kyslíku hadici a jejího kontaktu s olejem (např. při uniku kyslíku z poškozené hadice v blízkosti rozlitého oleje);	2	3	1	6	* těsnost lahového ventilu kyslíkové lahve, * vyloučení znečištění lahového ventilu s mastnotou; * nepoužívání vadné lahve; * správná a opatrná manipulace s lahve; * vyloučení mechanického poškození, odolení apod. lahového ventilu; * těsnost hadic a spojů, kontrola těsnosti hadic 1 x za 3 měsíce a zkoušky na nejvyšší pracovní přetlak (0,8 - 1,5 MPa pro hadice na kyslik); * včasná výměna poškozené zpuchrtělé, nadměrně popraskané hadice; * pevné a těsné připojení hadic hadicovými svorkami (sponami, nikoliv drátem); * ochrana hadic před mechanickým poškozením (prosekutu apod.), propálením a znečištěním mastnotami; * chránění hadic tažených přes přechody krytém nebo použití vhodných uzávěrů; * nepoužívat hadice kratší než 5 m nebo mít vzdálenost mezi spojkami kratší než 5 m;



Rizika

Novotý - Chlazení, s. r.o., U Cukrovaru 792, Slatiňany / Svářování / Svářování plamenem, řezání kyslíkem	Svařování plamenem, řezání kyslíkem	* popálení, požář při úniku kyslíku svařovacím a řzacím hořáky	3	3	1	9	* při práci hadice neomotávat kolem těla a nezavěšovat je přes rameno; * dodržování zákazu použití mastnot u kyslikového zařízení; * udržování svařovacího zařízení v dobrém technickém stavu, výměna, oprava, * vyložené vzájemné záměny používaných hadic;	
Novotý - Chlazení, s. r.o., U Cukrovaru 792, Slatiňany / Svářování / Svářování plamenem, řezání kyslíkem	Svařování plamenem, řezání kyslíkem	* požárem různých částí těla při úniku kyslíku má-li svářec zamáštěný pracovní oděv,	1	3	1	3	* nepoužívání prac. oděvu a OOPP znečištěných olejemi;	
Novotý - Chlazení, s. r.o., U Cukrovaru 792, Slatiňany / Svářování / Svářování plamenem, řezání kyslíkem	Svařování plamenem, řezání kyslíkem	* požár, popálení při uniku acetylénu netěsným nebo nedostatečně uzavřeným lahvovým ventilem; * výbuch po vytvoření výbušné směsi (acetylén + vzduch);	1	3	1	3	* použití správných a nepoškozených svařovacích a řzacích horáku; * vyloučení vzniku netěsností (dotažení připojených hadic, dotažení svařovacích a řzacích nastavců k rukojeti);	
Novynty - Chlazení, s. r.o., U Cukrovaru 792, Slatiňany / Svářování / Svářování plamenem, řezání kyslíkem	Svařování plamenem, řezání kyslíkem	* požárem poškození reduktivního ventilu kyslíkového lahvového ventilu;	2	3	1	6	* těsnost lahvového ventilu kyslikové lahvové, těsnost ventiliu svařovacího horáku (při poškození, výměna, oprava těsnění); * vyložení znečisťení lahvového ventilu s mastnotou; * neporužení vadné lahvové; * správná a opatrná manipulace (nakládání, vylíkaní) s lahvemi; * vyložení mechanického poškození, odlomení spod. lahvového ventiliu. * těsnost hadic a spojů, kontrola těsnosti hadic 1 x za 3 měsíce a zkoušky na nejvyšší pracovní přetlak (0,15 MPa pro hadice na acetylén), * ochrana hadice proti mechanickému poškození (proseknutí, poškození), propálení a znečisťení; * nepoužívat hadice kratší než 5 m nebo mít vzdálenost mezi spojkami kratší než 5 m; * při práci hadice neomotávat kolem těla a nezavěšovat je přes rameno;	
Novynty - Chlazení, s. r.o., U Cukrovaru 792, Slatiňany / Svářování / Svářování plamenem, řezání kyslíkem	Svařování plamenem, řezání kyslíkem	* používání poškozeného reduktivního ventilu, roztržení membrány a únik plynu; * požár kyslikového redukčního ventilu i když v jeho blízkosti není plamen nebo jiskra;	2	3	1	6	* k lahvím připojovat jen reduktivní ventily, které jsou k tomu určeny a zkoušeny a vhodné pro příslušný plyn; * udržování reduktivních ventiliů v nezávadném stavu a chránit je před neříspotou; * vyloučit zamaštění kyslikových lahvových i reduktivních ventiliů; * před nasazením reduktivního ventilu se povolit regulační šroub, problémou je přesuvnou matrice a otevřít stav těsnění (pro acetylén gumové, pro kyslik telefonové či fibrové) zda není uvolněn pojistný šroub a odstranit neříspot z hrdla ventili; * před nasazením reduktivního ventilu na kyslikovou láhev odstranit zanesení neříspot z sedla ventili, provést odfojnout z láhev proti zanesení neříspot z hrdla lahvového ventili do ventili reduktivního a zaměření případného vzplanutí regulačního ventilu, odfojnout je krátce (cca do 1 sec.) a u acetylénu do 1 sec.; * spravitne naširokování i reduktivního ventili; * po připojení reduktivního ventili na tlakovou láhev provést zkoušku těsnosti (pěnovým roztokem apod.); * před otevřením nasazeného reduktivního ventilu nernit úplně povolený regulérní šroub pro nastavení pravcovního tlaku plynu; uvolnění * nepoužívat poškozené reduktivní ventily (např. i v případě prasklého	

Rizika

							ochranného skřítka tlakoměru); * zajišťování odborné zplosoibilosti svářeců;
Novotný - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792, Slatiňany / Svařování / Svařování plamenem, řezání kyslikem	Svařování plamenem, řezání kyslikem	* popálení svářecé popř. jiné osoby plamenem horáku, požár	3	3	1	9	* nerozprazovat redukčních ventili plamenem (rozprazlé redukční ventily a rozvody plynů se rozprazují horáků vodou nebo jiným vhodným ohřevem do teploty 200 stC); * při zhasení plamene hořáku se vždy přesvědčit o dokonalém zhasnutí plamene; * provět o kamžíž zhasnutí plamene při přehřátí nastavce horáku, ochladit je ve vodě a proto uknout kyslikem; * čistit svařovací a řezací dízy jen určenými nástroji;; * nepoužívat vadné hořáky;
Novotný - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792, Slatiňany / Kovoobrábění / Dlhy	Kovoobrábění - dilenská pracoviště	* zakopnutí, pád osoby na rovině * zaklopnutí, podvrtnutí nohy narovení, zachycení o různé překážky, pravky vystupující části z podlahy;	2	2	1	4	* odstranění jakýchkoliv komunikačních překážek o které lze zakopnout, pád osobou na rovině * potrubí, hadice a elektrické kabely věst tak, aby nepřekážely; v místech, kde může dojít při provozu stroje k jejich přeřazení, prodření, poškození tepelným účinkem atp. musí být vhodně chráněny; * při ukládání potrubí na podlahu se musí brát v úvahu použití pevných a nekluzných můstek s vlnou sklonu max 15 st°;
Novotný - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792, Slatiňany / Kovoobrábění / Dlhy	Kovoobrábění - dilenská pracoviště	* uklouznutí, podvrtnutí nohy, naražení a pád osoby na podlaze pracovišti strojů a na horizontálních komunikacích,	2	2	1	4	* rovný a tvrdý stav povrchu podlah a komunikací, bez nerovností, výmolů, udžování, čištění a úklid podlah, věsné odstraňování poškozených míst, nerovnosti apod.; * vhodná pracovní obuv; * čistění podlah, včasné odstraňení nečistot, včasné úklid věsné odstraňování nečistot (zvyšujících kluzkost, zejména mražnosti), * dle potřeby zajistit police, stojany a odkládací místa; * neuldídat nástroje a mřídla do stojanu strojů, na stoly a lože není-li na stroj zvlášť pro to určeno místo;
Novotný - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792, Slatiňany / Kovoobrábění / Dlhy	Kovoobrábění - dilenská pracoviště	* pád, sesutí materiálu, polotovaru, výrobku; * vytváření nestabilních stohů;	2	2	1	4	* materiál, polotovary a výrobky ukládat přehledně, zajistit jejich stabilitu; * nepřekrčovat max. stanovené výšky přechodné skladováního materiálu; * materiál správně ukládat tak, aby byla zaručena jeho stabilita a umožněno pohodlné sňmatí; * obrobky dle potřeby prokládat dřevěými hanolý; * využívat paletrizace a kontenerizace, při ukládání výrobků do palet, přepravek, ukládacích beden a jiných manipulačních jednotek dodížovat požadavky ČSN 26 9030;
Novotný - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792, Slatiňany / Kovoobrábění / Dlhy	Kovoobrábění - dilenská pracoviště	* pád, sesunutí materiálu při přemísťování, převážení	2	2	1	4	* správné uložení materiálu na dopr prostředek (vozík); * nepřepeřování palet, vyloučit, aby materiál přesahoval půdorysné rozložení palet, beden apod.;
Novotný - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792, Slatiňany / Kovoobrábění / Dlhy	Kovoobrábění - dilenská pracoviště	* přichutí a pořezání o ostrou hrancu odřezku plechu na podlaze apod.;	2	2	1	4	* udržování pořadku; * materiál a výrobky ukládat přehledně, zajistovat jejich stabilitu;
Novotný -	Kovoobrábění -	* zvýšená únava obsluhy, vykonávání obslužných činností v fyziologicky a ergonomicky	2	1	1	2	* lze-li práci vykonávat všeobecně, vybavit stanoviště obsluhy vhodnou



Rizika

Cházení, s. r. o., U Cukrovaru 792, Statňany / Dílny	Kovoobrábění - dilenská pracoviště	* snížená viditelnost, únavu očí - zraková záťez, * chybny úkon při obsluze strojů v důsledku špatné viditelnosti provedení nevhodných a nebezpečných manipulací	2	2	1	4	* správné rozestavění a umístění strojů a prac. míst s ohledem na osvětlení, stroje umístiti na nejvhodnějším místě pro denní světlo, současně přihlédnout k umělému osvětlení (intenzita osvětlení pracoviště má být při strojním obrábění od 300 do 1000 luxů); pohyblivá klobouková svítidla umístěna na stroj a přenosná svítidla na malé napětí (24 V); * dosažetné osvětlení (umělé i denní), čištění oken, osvětlovacích těles od prachu; * správně umístění zdrojů osvětlení (místní, celkové);	
Novotný - Cházení, s. r. o., U Cukrovaru 792, Statňany / Kovoobrábění / Dílny	Kovoobrábění - dilenská pracoviště	* hlučnost, snížení pozornosti oслužby, postupně snižování sluchové ostrosti	3	1	1	3	* správná montáž stroje dle navodu (izolace, pružné uložení); * údržba stroje, včasné výměny oproti využívaných exponovaných částí stroje majících vliv na hlučnost; * používání OOPP k ochraně sluchu; * bezpečnostní (protihlukové přesádky);	
Novotný - Cházení, s. r. o., U Cukrovaru 792, Statňany / Kovoobrábění / Dílny	Kovoobrábění - dilenská pracoviště	* zasažení pracovníka el. proudem	1	3	1	3	* dodržování zákazu ostráňovat zábrany a kryty, ovírat přístupy k el. částem, vyrazovat z funkce zakrytí, uzavření; respektovat bezpečnostní sdělení; * vyloučení činnosti při nichž by se pracovník při činnostech na el. zařízení dostal do styku s napětím na vodivé kostě stroje nebo náradí nebo se přímo dotkl * neponechávat zapnuté el. přístroje a zařízení po odchodu z pracoviště a skončení pracovní směny; * ochrana před nebezpečným dolykem nebo přiblížením k živým částem el. zařízení před nebezpečným dolykovým napětím na neživých částech, před výskytrem nebezpečného dolykového napětí, izolace, (viz též kniha "Elektrická zařízení - uraz el. proudem") * funkční a dosažitelný hl. vypínač, central stop, sykače, hildace, poklesu tlaku; * uvedení vypínače do nulové polohy; * ochranné zařízení, ochrana znemožňující uvedení stroje do chodu po obnově napětí;	
Novotný - Cházení, s. r. o., U Cukrovaru 792, Statňany / Kovoobrábění / Dílny	Kovoobrábění - obsluha strojů	* zasažení obsluhy a pracovníků v okolí stroje (zejména soustruhů, svíšých frézek, vodorovných obrázček) odletujícími tfiskami; * zranění oka, popálení nechráněných částí těla;	1	3	1	3	* zřízení krytu pracovního prostoru proti rozletu třísek po stroji a okolí; * zřízení plenta a ochranných pletevých záščen, které zároveň zamezí rozstřiku chladicí kapaliny; * používání farnadí třísek, krytu pracovního prostoru; * zasažení OOPP k ochraně očí a obličeje;	
Novotný - Cházení, s. r. o., U Cukrovaru 792, Statňany / Kovoobrábění / Dílny	Kovoobrábění - obsluha strojů	* zachycení, vražení, navinutí části těla, vlastní - skalpování (při obsluze vrtáčky, nástrojařské frézky), odšvů popř. nechráněnými ronjcími částmi stroje, nástrojem	2	3	1	6	* správné uspořádání obsluhy, používat nepoškozený pracovní oděv, bez volně vlažících částí, s těsně přiléhajícimi manžetami rukávů, nohavic; pracovní břitza zasunout do pracovních kalhot; * stroj neobsluhovat v záštěti nebo pracovním pláště; * používaní pokryvky hlavy (cepice, sítka, šátek), která nesmí mít volné vlažící cípy, šátek zavazovat za hlavou (nikoliv pod bradou) tak, aby vlasy nevyčnívaly; * stroj obsluhovat bez orstýmek, řetízků, náramků, náramkových hodinek, vázánek, šál apod. * používaní gumových prsteníků pracovníky, kteří mají na rukou nebo prstech obraz (např. gázový obraz, kožený prsteník) - týká se zejména obsluhy vrtáček, brotových soustruhů; * nepoužívat rukavice při obsluze stroje za chodu (používání rukavice nebezpečné zejména při obsluze vrtáček); * seřizování, údržbu, mazání provádět za klidu stroje;	sedačkou vyhovující fyziologickým a ergonomickým požadavkům (např. výškově stavitelná sedačka s opěradlem);

Rizika

Novotný - Chlazení, s. r. o., U Cukrováru 792, Slatiny / Kovobrábění / Dily	Vrtáčky	* používání brýlí nebo obličejevoho štítu	1	3	1	3	* pořezání nebo popálení rukou při výměně obrobků a nástrojů;
Novotný - Chlazení, s. r. o., U Cukrováru 792, Slatiny / Kovobrábění / Stroje / Vrtáčky	Vrtáčky	* zranění očí, popálení očí a obličeje tráskami na nástroji, o upínací zařízení nebo o upínací obrobky	1	3	1	3	* používání OOPP k ochraně rukou;
Novotný - Chlazení, s. r. o., U Cukrováru 792, Slatiny / Kovobrábění / Stroje / Vrtáčky	Vrtáčky	* pořezání tráskami, pořezání rukou o ostří nástrojů (vrtátku), o trásku namotanou popř. ulpěnou na nástroj, o upínací zařízení nebo o upínací obrobky	2	2	1	6	* používání rukavic (ale jen při manipulaci s obrobkem pokud je nástroj v klidu); * k odstranování trásek používat štětců, škrabek, smetáků nebo vyfukovacích vzduchových pistolí; * dodržování zákazu odstraňování trásek holou rukou nebo v rukavici a vyfukovat odpad usy;
Novotný - Chlazení, s. r. o., U Cukrováru 792, Slatiny / Kovobrábění / Stroje / Vrtáčky	Vrtáčky	* pozmodenění rukou popř. nohou způsobené pádem vrtaného předmětu nebo svěráku	2	2	1	4	* správná manipulace, a držení obrobku připravený svěráku ke stolu min. dvěma šrouby
Novotný - Chlazení, s. r. o., U Cukrováru 792, Slatiny / Kovobrábění / Stroje / Vrtáčky	Vrtáčky	* zachycení, navinutí ruky, nežádoucí kontakt ruky s vrtákiem; (zachycení volně vzlážejícího konce pracovního oděvu, neupnutých rukávu, šály za prsytný, rukavice, rukavice rotojícím vřetenem, skřídellem, nástrojem - vrtátkem), * zachycení rotujícím vrtákiem, kličkou a klínem ponechaným ve vřetenu)	2	3	1	6	* neodstraňování trásek rukou; * nebezpečí vřetena se skřídellem rukou; * nesahání rukou do nebezpečného prostoru za chodu; * neponechávání kličky ve vřetenu; * dodržování zákazu používat při obsluze stroje rukavic; * vhodné ustrojení bez volné vzlážejících částí, bez obrazu na ruce ad.; * dodržování zakázaných manipulací dle ČSN 20 0700
Novotný - Chlazení, s. r. o., U Cukrováru 792, Slatiny / Kovobrábění / Stroje / Vrtáčky	Vrtáčky	* zachycení vlasů, skalpování při kontaktu s rotujícím vrtákiem nebo vřetem	2	3	1	6	* použití čepice, šáku správně zavázанého, má-li obsluha dlouhé vlas;
Novotný - Chlazení, s. r. o., U Cukrováru 792, Slatiny / Kovobrábění / Stroje / Vrtáčky	Vrtáčky	* zahycení a vtažení končetiny řemeny při přehazování rychlosti	2	3	1	6	* zakrytování řemenových převodů od el. motoru k vracimu vřetenu; * přehazování řemenů provádět za klimu stroje
Novotný - Chlazení, s. r. o., U Cukrováru 792, Slatiny / Kovobrábění / Stroje / Vrtáčky	Vrtáčky	* zlomení nástroje, náhlý pád vřetena do dolní polohy s nárazem vrtáku na obrobek, * zasažení vřetena nástrojem při jeho odmíštění * tržné rány, zhmožděníny obsvrhly vymlněném zástrčnémho klíče z upínacího zařízení	2	2	1	4	* vyvážení závlhu vřetene, zajistění proti samovolnému posuvu vřetena do dolní polohy; * používaní oštětu vrtáku, vhodné velikosti a druhu; * rádné upnutí nástroje, opatření nástroje o dno skřídel; * řádný technický stav ozubení skřídel i klíčky; * neponechávání klíčky ve skřídel;
Novotný - Chlazení, s. r. o., U Cukrováru 792, Slatiny / Kovobrábění / Stroje / Vrtáčky	Vrtáčky	* zranění rukou, narazení ruky do řítmu vrtátky (pri vrtání obrubku ve volné ruce, při přidržování obrobku a nedostatečné upevnění obrobku); * zranění rukou při neočekávaném uvedení drženého obrobku do rotace při srážení hran (ostřím); * zranění rukou při neočekávaném uvedení drženého obrobku do rotace při srážení hran (ostřím);	2	3	1	6	* zajištění obrobku proti pootočení (nezaručuje-li toto hmotnost obrobku); * použití vložitého přípravku pro upevnění obrobku; * vybavení vrtáčky svěrákem,
Novotný - Chlazení, s. r. o., U	Vrtáčky	* zranění rukou při neočekávaném uvedení drženého obrobku do rotace při srážení hran (ostřím);	2	2	1	4	* ke srážení hran (ostřím) používat kuželových záhlubníků

Rizika

Cukrováru 792, Slatiny / Kovoobrábění / Stroje / Vrtačky	Novotný - Chlazení, s. r. o., U Cukrovář 792, Slatiny / Kovoobrábění / Stroje / Brusky / Stožní brusky a rozbrušovačky	Stožní, stojanové brusky, rozbrázdavací brusky - rozbrušovačky	* zranění očí, obličeje zasažením odletajícími úlomky, drobnými částicemi a prachem vznikajícím při broušení i orovnávání broušicího kotouče	3	3	1	9	* používání sklopných krytů z neřístitelného skla, nebo brýlí příp. obličejevýho štitu;
	Novotný - Chlazení, s. r. o., U Cukrovář 792, Slatiny / Kovoobrábění / Stroje / Brusky / Stožní brusky a rozbrušovačky	Stožní, stojanové brusky, rozbrázdavací brusky - rozbrušovačky	* prášnost, ohrožení dýchacích cest	2	1	1	2	* napojení brusky na odsváření; * u brusky používané pro občasné práce opatřit sací nástavec na doku vyvěšovat a obnovovat;
	Novotný - Chlazení, s. r. o., U Cukrovář 792, Slatiny / Kovoobrábění / Stroje / Brusky / Stožní brusky a rozbrušovačky	Stožní, stojanové brusky, rozbrázdavací brusky - rozbrušovačky	* zadržecení a odhození obrobku, vlažení obrobku větrem ruky mezi brusným kotoučem a vnitřním okrajem podpěrky resp. krytu v případě zaklinění broušeného předmětu mezi přední okraj podpěry a broušicí kotouč, zejména broušení se pod vodorovnou osou kotouče, při broušení z volné ruky; * poranění prstů (zbrošušením) při sytíku ruky obsluhy s rojujícím broušicím kotoučem během broušení;	2	3	1	6	* využití brusky opěrnými podpěrkami a při broušení v ruce používat stavitele opěrky správně nastavené; * nepoužívání nadměrného opotřebovaného kotouče; * věčné seřizování mezery mezi podpěrou a obvodem broušicího kotouče (max. 3 mm); * udržování rovné, nevbrošené přední hrany podpěry; správná obsluha a držení obrobku; * používání sklopných krytů z neřístitelného skla, nebo brýlí příp. obličejevýho štitu;
	Novotný - Chlazení, s. r. o., U Cukrovář 792, Slatiny / Kovoobrábění / Stroje / Brusky / Stožní brusky a rozbrušovačky	Stožní, stojanové brusky, rozbrázdavací brusky - rozbrušovačky	* zranění obsluhy popř. i dalších osob v okolí brusky zasažením úlomky a částicemi kotouče v případě roztržení broušicího kotouče (tyká se i řezacích brusek, rozbrušovaček s tenkými řezacími kotouči k dělení materiálu) * zasažení, pohmoždění, udeření obsluhy odmítnutým obrobkem	2	3	1	6	* správné skladování a zacházení s kotouči, použít nepoškozeného vyzkoušeného kotouče a jeho správně upnut (dle ČSN 20 0700 a ČSN 20 0717) zkoušeným a k tomu pověřeným pracovníkem; * před upnutím broušeného kotouče zjisťovat jeho vhodnost pro brusku, prohlídkou a poklepkem otevřít jeho neporušenosť; * po upnutí kotouče provést zkoušení chodu; * vyloučení porušení povrchu kotouče např. nadměrným a nestejnorozměrným přitiskem broušeného předmětu na kotouč, nebrzdit dohájeti kotouč; * rovnoramenné opotřebení kotouče, * správný pracovní postup při broušení, nebroušení z boční strany kotouče; * nezanáhánání tenkého řezacího kotouče na ohyb, * nerazřízení ostrého obrobku na kotouč; * nepoužívat brusku (rozbrušovačku) s naprasklým, nastupným nebo jinak poškozeným broušeným/řezacím kotoučem; * neprekročit max. dovolenou povodovou rychlosť a počet otáček v závislosti na průměru kotouče dle štítku na stroji; * správně konstruovaný, instalovaný a používaný ochranný kryt včetně hradítka (neodstraňovat kryty brusných kotoučů); * vhodné umístění brusky(jiná pracoviště mimo rovinu rotace kotouče);
	Novotný - Chlazení, s. r. o., U Cukrovář 792, Slatiny / Kovoobrábění / Stroje / Brusky / Stožní brusky a	Stožní, stojanové brusky, rozbrázdavací brusky - rozbrušovačky	* zahycení volně vlažejícího konce prac. oděvu, neupnutých rukávů, vlasů, šály, obvazů na rukou apod. volným nekrytým koncem vřetenem s upnací maticí	3	3	1	9	* boční kryt konce upnacího vřetenem s maticí; * zakáz broušení z boční strany kotouče po demontáži krytu; * správně ustrojení obsluhy, upnutý oděv apod.;

Rizika

rozbíjačka										
Novotný - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792, Slatiny / Kovobrábení / Stroje / Brusky / Přenosné rozbušovačky	Stolní, stojanové brusky, rozbezváci brusky - rozbušovačky	* pozmězení nohou způsobené pádem broušeného předmětu; * používání manipulační, a dření obrobku, kromě jemného broušení nástrojů)	2	2	1	4	* správná manipulace, a dření obrobku, * používání podpěry (kromě jemného broušení nástrojů)			
Novotný - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792, Slatiny / Kovobrábení / Stroje / Brusky / Přenosné rozbušovačky	Rozbezvací brusky - rozbušovačky	* vznícení horlavých předmětů, kapalin prachů a par při odštětání horlavých jísker vznikajících při řezání	1	3	1	3	* rozbíjačku uložit na nehořlavou podložku; * řezání neprovedet v blízkosti horlavých předmětů, kapalin, par, plynů a prachů.			
Novotný - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792, Slatiny / Kovobrábení / Stroje / Brusky / Přenosné rozbušovačky	Přenosné rozbušovačky	* pořezání řezacím kotoučem	3	3	1	9	* správné funkce krytu řezacího kotouče; * vypnuti rozbíjačky k vyložení samovolného spuštění rozbíjačky po objevení dodávky elektriny v případě předchozího výpadku el. proudu; * při výpadku el. proudu po vypnutí hl. vypínače zvednout řezací kotouč nad řezaný materiál; * spolehlivé upnuti řezaného materiálu; * před zapnutím rozbíjačky zkontrolovat zda je řezací kotouč v nejvyšší poloze; * používaní OOPP k ochraně sluchu;			
Novotný - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792, Slatiny / Kovobrábení / Stroje / Brusky / Přenosné rozbušovačky	Přenosné rozbušovačky	* hlučnost při provozu rozbíjaček, poškození sluchu	3	3	1	9	* používaní OOPP k ochraně sluchu;			
Novotný - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792, Slatiny / Kovobrábení / Stroje / Pily na kovy	Pily na kovy	* zhmotažení, udeření popř. jiné zranění obsluhy následkem pádu nespolehlivě podepřeného řezaného materiálu při jeho odřezávání nebo upínání;	2	3	1	6	* správný pracovní postup; * rádne a spolehlivě podepření fixace řezaného materiálu;			
Novotný - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792, Slatiny / Kovobrábení / Stroje / Pily na kovy	Pily na kovy	* zakopnutí obsluhy o materiál vyčnívající upnutý řezaný materiál zasahující do průchodu uličky, o nahromaděné neodklizené odřezky apod.;	3	3	1	9	* porádek v okolí pily, odklizení odřezků a odpadu udržování volných manipulačních i obslužných průchodů			
Novotný - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792, Slatiny / Kovobrábení / Stroje / Pily na kovy	Pily na kovy	* ukloznuuti a pad pracovníka na podlaze znečistěné rozstříknutou chladicí kapalinou;	2	3	1	6	* zabíjení úniku a úkapnutí řezné, chladicí kapaliny na podlazu, přip. její výasny úklid, vhodné rozvody a sběratele řezné kapaliny			

Rizika

kovy	Ply na kovy	* kožní a infekční onemocnění při kontaktu se závadnou řezou kapalinou (dermatidy, záněty kůže) při stálem a intenzivním styku kapaliny s nechráněnou pokožkou, zejména jde o zahnívající emulzi a je-li pokožka poškozena,
Novotný - Chlazeni, s. r. o., U Cukrovaru 792, Střítežany / Tlaková zařízení / Tlaková vzdūník kompresoru (vzduch)	Tlaková nádoba (TNS) vzdūník kompresoru	* destrukce tlakového celku TNS s ohrožením osob dynamickými účinky kovových částí TNS * používání schválených řezavých kapalin; * pravidelné a včasné výměny řezavých kapalin - viz ČSN 22 0131, proplachování chladicího systému stroje * v max. mříže omezit přímý kontakt pokožky s kapalinou, při přípravě kapalín a čistění strojů používat dusltedné ochranné rukavice; dodržovat zásady osobní hygieny, používat ochranné masky; * při výběru pracovníků respektovat výsledky lékařské prohlídky (nebezpečí přecitlivělosti na látky obsažené v chladicích kapalinách)
Novotný - Chlazeni, s. r. o., U Cukrovaru 792, Střítežany / Tlaková zařízení / Tlaková vzdūník kompresoru (vzduch)	Tlaková nádoba (TNS) vzdūník kompresoru	1 4 1 4 * při provozu chránit TNS před poškozením, nezasahovat do konstrukce nádoby ani podpor a patek; * nepokládat TNS přímo na plášt', zajist'oval správné postavení a zajistění stability TNS; * správná funkce výstroje TNS vhodnými, správně volenými a umístěnými armaturami (tlakoměrem, pojistným ventilem), a jejich správné nastavení (dle pasportu), trvale udržování ve správném funkčním stavu, pravidelné kontroly pojistného ventilu a nulování tlakoměru dle ČSN 69 0012, pravidelné odkalování; * zajistění přístupnosti pro obsluhu uzavřetu pojistného ventilu, tlakoměru; * nezatěžování pojistných ventili tlakovými spinači v případech, kdy zdroj tlaku je vyšší než max. pracovní přetlak TNS; * zajist'ování preventivní údržby, pravidelné kontroly TNS a funkce výstroje, pravidelné revize, vedení dokumentace - pasportu TNS; * provozování elektrických zařízení v bezpečném stavu, zejména jde o uzemnění proudovou či napěť ovou ochranu, správné zapojení, krytí, stav vodního apod.; (viz též kuhovna "Elektrická zařízení - úraz el. proudem")
Novotný - Chlazeni, s. r. o., U Cukrovaru 792, Střítežany / Tlakové zařízení / Tlakové láhve k dopravě pynty	Skladování láhví k dopravě pynty	3 3 1 9 * nebezpečí vyplyňající z vlastnosti plynu; * jsouli v uzavřeném skladu více než 4 láhve (přepočteno na láhev s vnitřním objemem 50 l) na plyny, které spolu tvoří výbušnou, nebo jinak nebezpečnou směs, skladovat láhve odděleně s dostatečným větráním; * v otevřených skladech vytvořit pro skladování této lávly samostatné oddíly, ohrazené alepoň přepážkami z drátěného plechu apod.) pro skladování láhví každého druhu plynu zvlášť; * podlahy skladů provezeny z nehořlavých a nejskvrnivých materiálů, * na dveřích skladů vyvěsit tabulku s označením druhu plynu, zákazu kouření a vstupu s otevřeným plamenem a vstupu nepovoleným osobám; * ve skladech, kde jsou skladovány společně v jedné místnosti plné i prázdné láhve, uložit láhve odděleně, místa pro uložení láhví označit tabulkami: PLNÉ LAHVE A PRÁZDNÉ LAHVE; * v blízkosti skladu nesmí být šachty, okna a vstupy do sklepů ani jiné podzemní prostory, kam by mohly proniknout plyny težší vzduchu a jejich větrání je obtížné; * ve skladu láhví s hořlavými a hořený podporujícími plyny, popř. i před vchodem, umístit vhodné hasicí přístroje

Rizika

									* ve skladu a do vzdálenosti nejméně 5 m od skladu láhví neukládat hořlavé látky a provádět práce s otevřeným ohněm bez povolení; * láhve ve skladu zabezpečovat vhodným způsobem proti převržení;
									* láhve neškafdovat společně žravinami; * předzde láhve skladovat za stejných podmínek jako plně láhve, neprůkracovat max. počet láhví;
									* u skladu v jeho bezprostřední blízkosti zvláštní prostor (místnost nebo skřín), ve kterém uskladnit podle charakteru plynnů uskladněny OOPP, prostředky první pomoci, jedovatost zneškodňující látky a neutralizační prostředky a náhradní díly;
									* značost označení láhví podle druhu (vlastnosti) plynu nebo smíšení plynů musí být jedním nebo několika barevnými písmeny;
Novotny - Chlazení, s. r. o., U Cukrovany 792, Slatiňany / Tlaková zařízení / Tlakové láhve k dopravě plynů	Zacházení a manipulace s láhvemi								* zámena láhví
Novotny - Chlazení, s. r. o., U Cukrovany 792, Slatiňany / Tlaková zařízení / Tlakové láhve k dopravě plynů	Vyprazdňování láhví, zacházení a manipulace s láhvemi								* pad láhev, narazení zhmotažené koncentiny při manipulaci s láhvemi * nežadoucí unik plynu z láhev, ventilů při vyprazdňování láhví, zacházení a manipulaci s láhvemi
		3	3	1	9				* při manipulaci s láhvemi postupovat opatrně, tak aby nedošlo k lejich pádu a poškození; * chránit láhev před narazem, pádem; neházel a s nimi; * přenášet láhev o celkové hmotnosti větší než 50 kg (včetně nejméně dvěma mužů, doporučuje se používat vhodných pomůcek a prostředků pro tento účel upravených (držáky, pouta, odpuzně vozky apod.); * zajistit provozní, zásobní i prázdné láhve vhodným způsobem proti prevznam a pádu, k tomu používat řetízků, šňůrenek, objímek, stojani a pod.;
		3	3	1	9				* zkontrolovat stav láhev před použitím v rozsahu pokynů k obsluze, shledá-li se závada, vrátit láhev zpět do plnárny s uvedeném druhu závady; * s láhvemi zacházet s největší opatrností, neotevírat láhový ventil násilně (např. použitím hasáku); * vyprazdňování láhví neúchylovat bezprostředním ohříváním matice s jinými závity; * vyprazdňování láhví neúchlovat bezprostředním ohříváním matice s jinými závity, kde jsou umisťeny provozní a zásobní láhvě větratele dle požárních a hygigienických předpisů ve vztahu k druhům určených ohněm; * neprůpolovat k tlakovým ventilům matice s poškozenými závity a přistupujících prostorůch, neumistovat provozní a zásobní láhvě v případě, že láhvě jsou dopravovány ve svíslé poloze a před použitím se nepokládají); * láhev umístit při odberu acetylenu bud' do polohy svíslé, nebo různého tvaru, aby s plyнем netýkal sřívavá airtight.
									Pozn.: Láhve s acetylemenem jsou opatřeny dusanou porovitou hmotou. V této hmotě je nasycen aceton (láhev obsahuje cca 6 kg C ₂ H ₂) a v něm pod tlakem rozpustený acetylén, složka konstrukce láhve a vlastnosti plynu vyžadují sítřné zacházení s láhvemi. * po použití láhve ventil řetěz uzávřít; * na zásobní láhve nasadit snimatelný klobouček;
									* pro provoz tlakových stanic zpracovat místní provozní říd; * při manipulaci s láhvemi s jedovatými a žravými plyny přítomni nejméně dva zdravotně způsobilí pracovníci; * obsluhu tlakové stanice pověřovat jen odborně způsobilé pracovníky; * neprovádět opravu a údržbu láhví (mohou provádět pouze oprávněné firmy);



Rizika

Novotný - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792, Statiny / Tlakové zařízení / Tlakové lávky k dopravě plynů	3	3	1	9	Vyprazdňování lávky, zacházení a manipulace s lávemi	* nežádoucí zásah nepovolených osob, poškození lávky Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792, Statiny / Tlakové zařízení / Tlakové lávky k dopravě plynů
Novotný - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792, Statiny / Tlakové zařízení / Tlakové lávky k dopravě plynů	3	3	1	9	Vyprazdňování lávky, zacházení a manipulace s lávemi	* zvýšení závažnosti ohrožení v případě požáru a jiné minimálně utáfolisti Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792, Statiny / Tlakové zařízení / Tlakové lávky k dopravě plynů
Novotný - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792, Statiny / Tlakové zařízení / Tlakové lávky k dopravě plynů	3	3	1	9	Vyprazdňování lávky, zacházení a manipulace s lávemi	* po ukončení pracovní činnosti na přechodných pracovištích lávky umisťit na bezpečné místo chráněné před zásahem nepovolených osob; neumísťovat provozní a zásobní lávky na veřejně přístupných místech; * vozidlo doprovázející lávky neponechávat bez dozoru na veřejně přístupných místech;
Novotný - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792, Statiny / Tlakové zařízení / Tlakové lávky k dopravě plynů	3	3	1	9	Vyprazdňování lávky, zacházení a manipulace s lávemi	* neumísťovat provozní a zásobní lávky ve sklepiích a suteréních prostorách, v přírodních a příjezdech, na únikových cestách a schodištích, na plochách v kancelářích, šatnách, kuchyních, jídelnách, sociálních zařízeních, garážích, kotelnách, světilnách, v objektech s horňáckými konstrukcemi (např. dřevěných objektech), v nevětraných a obtížně přístupných prostorech; * nedopravovat lávky v zavazadlovém prostoru osobních vozidel a vozidel, v nichž prostor pro řidiče není oddělen od prostoru pro přepravu lávky (neplatí pro lávky sloužící k provozním účelům a jednotlivé lávky s vnitřním objemem do 12 l a lávky PB do součtu hmotnosti např. 40 kg); * zkontrolovat stav lávky před použitím v rozsahu pokynů k obsluze, shledá-li se zavada, vrátit lávky zpět do plniny s uvedením druhu závady; * k lávkám připojovat jen zřízení, které jsou k tomu určeny a zkoušeny; * plyny vypouštět z lávky do potrubi anebo do stabilních nádob a zřízení dimenzovaných na nižší přetlak pouze přes redukční ventil, určený a označený pro daný plyn a nastavený na příslušný výstupní přetlak (redukční ventil se nevyžaduje v případech kdy je bezpečně a spolehlivě zajistěno, že nedojde ke stoupnutí tlaku v potrubí, zřízení nebo stabilních nádobách nad přístupnou mez); * mizkořata komora redukčního ventila opatřena funkčním tlakoměrem a pojistným zařízením (tlakoměr se u redukčního ventilu nepožaduje v případě, když je redukční ventil součástí tlakové stanice a tlakoměr je instalován na potrubí v tlakové stanici), v tlakové stanici musí být tlakoměrem vybavena i vysokotlaká část (pojistné zařízení u redukčního ventila se nevyžaduje v případě, že potrubí nebo stabilní rádoba, do které se vypouští plyn jsou vybaveny vlastním pojistným zařízením); * umístit lávku od těpelných telos a sálavých ploch tak, aby povrchová teplota nadob neprůčítla 50 st. C, od zdrojů otevřeného ohně nejméně 3 m; * provádět kontrolu teploty lávky podle konkrétních podmínek; * v případě požáru lávky okamžitě z pracoviště odstranit, nejdříve však plné lávky s horňáckými plyny, provést jejich chlazení při zahráni nad 50 stupňů C; * označit prostor, kde jsou umístěny lávky a neumísťovat v jedné provozní místnosti větší počet lávky než připouští ČSN 07 8304;
Novotný - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792, Statiny / Tlakové zařízení / Tlakové lávky k dopravě plynů	3	3	1	9	Doprava lávky silničními vozidly	* nebezpečí vyplývající z vlastnosti plynu (únik plynu) a případné destrukce lávky při dopravě Novotný - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792, Statiny / Tlakové zařízení / Tlakové lávky k dopravě plynů
Novotný - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792, Statiny / Tlakové zařízení / Tlakové lávky k dopravě plynů	3	3	1	9	Doprava lávky silničními vozidly	* nebezpečí vyplývající z vlastnosti plynu (únik plynu) a případné destrukce lávky při dopravě Novotný - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792, Statiny / Tlakové zařízení / Tlakové lávky k dopravě plynů

Novomý - Chlazeni, s. r. o., U Cukrovaru 792, Slatinany / Tlakové lávve k dopravě	Tlakové lávve k dopravě plýnu v pojízdných dílnách	* exploze, požár v pojízdné dílně s umístěnými láhvemi	3	3	1	9							
Novomý - Chlazeni, s. r. o., U Cukrovaru 792, Slatinany / Tlakové zařízení / Tlakové lávve k dopravě	Tlakové lávve k dopravě plýnu v pojízdných dílnách	* tlakové lávve k dopravě mít k dispozici dostatečný počet záslepek, příslušné těsnění, potřebné nářadí a ochranné prostředky pro případ nehody a OOPP;	3	3	1	9							
Novomý - Chlazeni, s. r. o., U Cukrovaru 792, Slatinany / Tlakové zařízení / Tlakové lávve k dopravě	Ruční manipulace	* odberat z nádoby plýny); * před dopravou lávvi na jedovaté, žíratavé plýny s výjimkou acetylénu a vodíku, musí mít každá připojka láhovového ventili našroubovanou závěrnou maticí; * při dopravě lávvi nebezpečnými plýny (večně plýnu hoření podpovídajícími) musí náklad doprovázet osoba, která prokazatelně zná vlastnosti přepravovaného plýnu a která dovede s nádobami zacházet; * při dopravě mít k dispozici dostatečný počet záslepek, příslušné těsnění, potřebné nářadí a ochranné prostředky pro případ nehody a OOPP;	2	2	1	4							
Novomý - Chlazeni, s. r. o., U Cukrovaru 792, Slatinany / Tlakové lávve k dopravě	Ruční manipulace	* tlakové lávve dopravujíci lávvi do provázení osobou, která prokazatelně zná vlastnosti přepravovaných plýnů a která dovede s láhvemi zacházet (svářec); * ve vozidle mít k dispozici příslušné těsnění, potřebné nářadí, hasící přístroj (práškový 6 kg, umístěný tak, aby byl dosažitelný zvenku) a OOPP pro svářecce (ohnivzdorné rukavice k uzavření horkého láhovového ventilu) pro případ nehody a požáru; * větrací otvory (u podlahy a v horní části vozidla) pro výtoku plýnu ve uzavřeném prostoru (u podlahy a v horní části vozidla) nesměj být uzavírány a utěšňovány, při převozu lávvi nesmí být vnitřní teplota ve vozidle větší než 50 °C; * lávve umisťovat u vstupu do úložného prostoru vozidla, tj. u zadních dveří, na k tomu určeném místě přistupném přímo z venku; * lávve zajistit proti samovolnému pohybu ve všech směrech; uchycení lávvi ve svisté poloze musí zajistit stabilitu lávvi při dopravě a musí umožňovat snadné uvolnění lávvi; * lávve acetylénu dopravovat ve svisté poloze; * při odberu plýnu během svářování nebo řezání neprovádět žádné práce uvnitř prostoru vozidla; * ve vozidle (pojízdné dílně) nemít více než 2 provozní lávve (ze kterých se plyn odberá) a láhev kyslíku jako zásobu; * na zadních dveřích vozidla vyvesit tabulkou nebo piktiogram s označením druhu plýnu a se zákazem kouření a vstupu s otevřeným plamenem; * pokud při zpětném sléhnutí plamene vnikne acetylén do hadice a redukčního ventilu ihned uzavřít láhovový ventil acetylénu a potom i na lávvi s kyslíkem; * v případě požáru lávve z vozidla neodkladně odstranit, přičemž se nejdříve vyloužit lávve s acetylénem; není-li možno lávve z vozidla odstranit musí se umístit lávvi ve vozidle ohlašit jednotce HZS.	2	2	1	4							

Rizika

2	2	1	4									
Novotný - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792, Slatiny / Manipulace a skladování / Ruční manipulace	Ruční manipulace	* pád břemene na pracovníka, zasažení pracovníka pádem břemene, pohybujícím se břemene; * pád skladovaného a manipulovaného materiálu na pracovníka, zasažení pracovníka materiálem v důsledku ztráty stability stohované manipulační jednotky (stolu, hrancíce) a kusového materiálu Statiany / Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Ruční manipulace	* před břemene na pracovníka, zasažení pracovníka pádem břemene, pohybujícím se břemene; * pád skladovaného a manipulovaného materiálu na pracovníka, zasažení pracovníka materiálem v důsledku ztráty stability stohované manipulační jednotky (stolu, hrancíce) a kusového materiálu Statiany / Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Ruční manipulace									
2	2	1	4									
Novotný - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792, Slatiny / Manipulace a skladování / Ruční manipulace	Ruční manipulace	* pád břemene na nohu, naražení břemene; * zhmoložení a narazení rukou a nohou při vysmeknutí a vyklouznutí břemene z ruky; Novotný - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792, Slatiny / Manipulace a skladování / Ruční manipulace	* pád břemene na nohu, naražení břemene; * zhmoložení a narazení rukou a nohou při vysmeknutí a vyklouznutí břemene z ruky; * pád břemene na nohu, naražení břemene; * zhmoložení a narazení rukou a nohou při vysmeknutí a vyklouznutí břemene z ruky;	2	2	1	4					
2	2	1	4									
Novotný - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792, Slatiny / Manipulace a skladování / Ruční manipulace	Ruční manipulace	* přeskříptní prsty, přiražení ruky pracovníka	* přeskříptní prsty, přiražení ruky pracovníka	2	2	1	4					
2	2	1	4									
Novotný - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792, Slatiny / Manipulace a skladování / Ruční manipulace	Ruční manipulace	* pád břemene na pracovníka, přiražení rukou a nohou k uložné ploše, častní břemene, mezi břemene a pevnou překázkou, při posunování, a válení břemene (přiražení břemene vzniká nejčastěji při svíšém ukládání břemene); ztráta soudržnosti a rozpadnutí křehkého nesoudružného břemene, pád na nohu; manipulace / Ruční manipulace	* pád břemene na pracovníka, přiražení břemene v případě, kdy pracovník ponese koněctinu pod břemencem nebo mezi současně; * používání vhodných manipulačních pomůcek (pásů, popružek, vodicích lišť, manipulačních kleští, svěrek, přísavek, podsuviných valeček, kotečkových zvedáků atd.); * zajistění pevného uchopení břemene, vyžití uchopovacích otvorů držadel; * kontrola stavu břemene, přip. jeho zabezpečení poškozeného břemene před ruční manipulací; * dodržování zákazu používání nevhodných, poškozených a opotřebovaných pomůcek; * pokládání těžších předmětů bez manipulačních pomůcek na podložku (proklad) vysoké alespoň 30 mm tak, aby mezi břemensem a uloženou plochou zůstala bezpečnostní mezera pro vsunutí prstů resp. vytážení	3	2	1	6					

Rizika

Novotný - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792, Slatiňany / Manipulace a skladování / Nakládka a manipulace / Ruční manipulace	Ruční manipulace	<ul style="list-style-type: none"> * pořezání rukou; pichnutí, bodnutí, odření; * zranění o povrch břemene v důsledku bodnutí či pořezání, o hrany, otěpy, hřebíky, páskovací pletch, poškozený obal, třísky apod. 	2 2 1 4	<ul style="list-style-type: none"> * ruky (prstů), aby nedocházelo ke skřípnutí nebo přiražení rukou k uložené ploše, aby nedocházelo ke skřípnutí nebo přiražení rukou k uložené ploše a podkladu; * připravit předem podklady (použít podložek, prokladů); <p>K nebezpečným zatížením sváru a páteře dochází zpravidla při okamžitých max. zatížení. Za městnanci na to dopadají nemocemi po hybového ústrojí a úrazы páteře. Dochází zpravidla k velkému zatížení mezibřestrých ploteňek (proto je důležité chránit si páteř, zvláště u doprovázejících osob, jejichž organismus se vyvíjí)</p> <p>* uprava břemene, odstranění hřebíků, ostrých hrotů, hran a jiných nebezpečných částí;</p> <p>* vyloučení manipulace s poškozeným obalem, s násřípnutými prsty apod.;</p> <p>* používání rukavic odolných proti mechanickému poškození (pořezání, pichnutí apod.)</p>
Novotný - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792, Slatiňany / Manipulace a skladování / Ruční manipulace	Ruční manipulace	<ul style="list-style-type: none"> * provádění manipulačních prací v prostorově stísněných prostorách; * přiražení prstů, ruky, lokte apod. při manipulaci přiražení koncoviny k okolním předmětům, konstrukcím apod.; * ztráta souditelnosti a rozpadnutí křehkého nesouditelného břemene, pád na nohu; 	2 2 1 4	<ul style="list-style-type: none"> * zajištění dostatečného manipulačního prostoru, udílování pořádku, odklizení odpadu; * při ukládání břemene připravit předem podklady (použít podložek, prokladů o výšce min. 3 cm)
Novotný - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792, Slatiňany / Manipulace a skladování / Ruční manipulace	Ruční manipulace	<ul style="list-style-type: none"> * pád břemene na pracovníka, přiražení rukou a nohou k uložné ploše; * přiražení břemene v případě, kdy pracovník ponechá konzervitu pod břemensem nebo mezi částmi břemene, mezi břemensem a pevnou překázkou, při posunování a valení břemene (přiražení břemene vzniká nejčastěji při svíštem ukládání břemene); * ztráta souditelnosti a rozpadnutí křehkého nesouditelného břemene, pád na nohu; 	3 2 1 6	<ul style="list-style-type: none"> * zajištění pohybově kordinace řízením manipulačních prací určeným pracovníkem v případě manipulace s břemensem více pracovníky současně; * používání vhodných manipulačních pomůcek (pásů, popruhu, vodíticích lišť, manipulačních klešťí, svěrek, přesavěl, podsuvných válcečků atd.); * zajištění pevného uchopení břemene, využití uchopovacích otvorů, držadel; * kontrola stavu břemene, příp. jeho zabezpečení poškozeného břemene před ruční manipulací; * dodržování zakazu používání nevhodných, poškozených a opotřebovaných pomůcek; * pokládání i težších předmětů bez manipulačních pomůcek na podložky (prokladů) vysoké alespoň 30 mm tak, aby mezi břemensem a uložnou plochou zůstala bezpečnostní mezera pro vsunutí prstů resp. vyražení ruky (prstu), aby nedocházelo ke skřípnutí nebo přiražení rukou k uložné ploše a podkladu; * připravit předem podklady (použít podložek, prokladů);
Novotný - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792, Slatiňany / Manipulace a skladování / Nakládka a manipulace	Ruční manipulace	<ul style="list-style-type: none"> * zakopnutí, podvrtnutí nohy, zranění nízkou při uklozunu, klopýnutí; * narazeni a pád pracovníka na dopravní prostředek, na manipulační zařízení, na uložené předměty; 	2 2 1 4	<ul style="list-style-type: none"> * rovny, nevyvlněny a několikrát povrchy podlah, komunikaci, ložních ploch vozidel, manipulačních prostor, * pořádek na pracovišti, odstranění využívajících překážek (např. vycinájící pokipty, vika, rohože, stupně, prahy, hadice, kably) a pojídlivé el. přívody, kotvení šrouby atd.)

Rizika

Novytný - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792, Slatiňany / Manipulace a skladování / Nakládka a vykládka dopravních prostředků	Nakládka a vykládka dopravních prostředků	* vymeknutí a vyklouznutí břemene z rukou a následný pád břemene na nohu	2	2	1	4
Novytný - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792, Slatiňany / Manipulace a skladování / Nakládka a vykládka dopravních prostředků	Nakládka a vykládka dopravních prostředků	* naražení, příražení, přískříputi prstů k úložné ploše; * příražení končetiny k okolním předmětům, konstrukcím, bočnicím vozidel při zvedání a ukládání břemene	2	2	1	4
Novytný - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792, Slatiňany / Manipulace a skladování / Nakládka a vykládka dopravních prostředků	Nakládka a vykládka dopravních prostředků	* příražení ruky, naražení hlavy bočnicí nebo zadním čelem při jejich otevírání případně zavírání	2	2	1	4
Novytný - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792, Slatiňany / Manipulace a skladování / Nakládka a vykládka dopravních prostředků	Nakládka a vykládka dopravních prostředků	* pád břemene na pracovníka při zvedání a ukládání břemene v případě sesutí břemene v důsledku jeho vadného upevnění, tabulkové poloily nebo nesprávného způsobu odběru, po posunutí převážených břemenn během jejich dopravy atd. Pozn.: Při typu břemenného prostředku působí na naklad rázy, vibrace, které vyvolávají zvýšení statických sil s dynamickou složkou, jejichž velikost závisí zejména na druhu, technickém stavu a vybavení dopravního prostředku, na hmotnosti nakladu, na rychlosti dopravního prostředku a velikosti jejich změn, na způsobu ložení a fixace materiálu a na druhu a stavu dopravní trasy.	2	3	1	6
Novytný - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792, Slatiňany / Manipulace a skladování / Nakládka a vykládka dopravních prostředků	Nakládka a vykládka dopravních prostředků	* vzdoru způsob uložení a upevnění břemene při přepravě, při vykladce z dopravních prostředků a při odcbírání materiálu zajistění jeho stabilitu; * vyloučení přítomnosti osob nepodléhajících se na vykladce a vykládce, při manipulaci s kusovým materiálem zajistit fixaci materiálu výšky stohu naklad přepravovaných v prostých paletach; * volit v závislosti na druhu, tvaru, rozměrech a hmotnosti manipulační jednotky, na druhu a provedení manipulačních zařízení a kontejnerů, na manipulační jednotky, * k umožnění fixace a upnutí přepravovaných břemenn na vozidlech a jiných dopravních prostředcích nutno používat upevnovací prostředky jako např. upínací pásky s napínací ráčkou a stahovací popruhy z polyestrových pásu s ráčkou, a bezp. hákem s karabinou; * při nakládání a vykládání vozidel má být ložná plocha pokud možno vodorovná, zejména pokud se provádí ruční nakládka nebo vykládka břemenn s výšším rezistem (např. stojany s materiálem apod.); * potříd vykládaných břemenn a materiálu na ložně ploše volit tak, aby nedocházelo k rednostrannému odpružení náprav a tím k nebezpečnému naklonění ložné plochy dopr. prostředku a možnému převržení nebo sesutí nakladu;	2	3	1	6
Novytný - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792,	Nakládka a vykládka dopravních	* pod břemene, předmětu, materiálu při vykladce a nakládce na pracovníka osobu	2	3	1	6

Rizika

Statňany / Manipulace a skladování	Nakládka a vykládka dopravních prostředků	prostředků	* kusový materiál při nakládání, vykládání a jiné manipulaci v případě potřeby zabezpečit vnitřními pomůckami a prostředky, které vyloží sesunutí nebo pád či převržení tohoto materiálu,
Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792,	Statňany / Manipulace a skladování / Nakládka a vykládka dopravních prostředků	Nakládka a vykládka dopravních prostředků	* pracovníci zúčastnění při nakládce a vykládce se nesmí zadízovat v bezprostřední blízkosti zdvihaného břemene, přechazet pod zavázánym břeménem a přidízovat břemeno v případu činnosti manipulačního zařízení, * nejsou-li těžké předměty zajisteny proti nežádoucímu pohybu, nevstupovat pod ně a nevkládat pod ně ruce; * nemainitilovač dopravním prostředky s břemeny po odstranění upevnění nebo ukončení břemene;
Novotny - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792,	Statňany / Manipulace a skladování / Nakládka a vykládka dopravních prostředků	Nakládka a vykládka dopravních prostředků	* sesutí břemenn a pád při odebírání předmětu z ložních ploch dopravních prostředků a jejich pád na osobu * sesutí břemenn a pád při odebírání předmětu z ložních ploch dopravních prostředků a jejich pád na osobu
Novotny - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792,	Statňany / Manipulace a skladování / Nakládka a vykládka dopravních prostředků	Nakládka a vykládka dopravních prostředků	* vymláštění shozeného materiálu a zasažení pracovníka * vymláštění shozeného materiálu a zasažení pracovníka
Novotny - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792,	Statňany / Manipulace a skladování / Nakládka a vykládka dopravních prostředků	Nakládka a vykládka dopravních prostředků	* přijetí, naržení, přilažení osoby dopr. prostředkem * přijetí, naržení, přilažení osoby dopr. prostředkem
Novotny - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792,	Statňany / Manipulace a skladování / Nakládka a vykládka dopravních prostředků	Nakládka a vykládka dopravních prostředků	* dlonihé a pružné předměty (tyčový hliní materiál, nesvařované trubky apod.) se při vykládání nelízat na zem nebo podlahu, aby jejich případným vymláštěním nedošlo ke zranění osob v blízkosti prováděné manipulace * těžké předměty se nemají opírat o bočnice ani zadní čelo, vysoké předměty musí zajistovat proti ztrátě stability; * používat vhodné prostředky pro zavěšení a uchopení břemenn tak, aby bylo využito nebo maximálně omezeno vypadávání materiálů; * ložné operace provádět pokud možno na rampách;
Novotny - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792,	Statňany / Manipulace a skladování / Nakládka a vykládka dopravních prostředků	Skladovací regály	* k zajistění bezpečného couvání, otáčení apod. nebezpečných pohybů vozidla, když je řidič vozidla zpravidla naváděn paži použenou osobou (např. zavozníkem) se musí používat předen stanovené signály a manipulace
Novotny - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792,	Statňany / Manipulace a skladování / Nakládka a vykládka dopravních prostředků	Skladovací regály	* zajištění správného uložení břemene na podlahu regálu (na šířku plochu, bez přesahu přes přední okraj podlahy regálu apod.); * podle potřeby a druhu materiálu fixace a zajištění materiálu proti pádu; * zajistění stabilitu každého druhu materiálu uládaného do regálu;
Novotny - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792,	Statňany / Manipulace a skladování / Nakládka a vykládka dopravních prostředků	Skladovací regály	* zakopnuti, naržení osoby o konstrukci regálu a uložený materiál
Novotny - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792,	Statňany / Manipulace a skladování / Nakládka a vykládka dopravních prostředků	Skladovací regály	* udržování volného přístupu, přip. příjezdu k regálu, tak aby nebylo o brámeno ukládání a vyjmání manipulačních jednotek a materiálu. * šířka ulítek mezi regály a stohy odpovídá způsobu ukládání materiálu a je široká nejméně 0,8 m pro ruční obsluhu; šířka uličky pro příjezd dopravních vozíků je alespoň o 0,4 m větší než nejvyšší šířka vozíku nebo nakladu;

Rizika

Skladovací regály		* zřícení a pád regálu	
Novotný - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792,	Skladovací regály	1	3
Slatinany / Manipulace a skladování / Skladovací regály		1	3
Novotný - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792, Slatinany / Manipulace a skladování / Skladovací regály	Skladovací regály	2	2
Novotný - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792, Slatinany / Manipulace a skladování / Skladovací regály	Skladovací regály	2	2
Novotný - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792, Slatinany / Manipulace a skladování / Skladovací regály	Skladovací regály	2	2
Novotný - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792, Slatinany / Manipulace a skladování / Skladovací regály	Venkovní komunikace a venkovní prostory	4	2
Novotný - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792, Slatinany / Manipulace a skladování / Skladovací prostory	Venkovní komunikace a venkovní prostory	4	2
Novotný - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792, Slatinany / Manipulace a skladování / Skladovací prostory	Venkovní komunikace a venkovní prostory	2	3
Novotný - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792, Slatinany / Manipulace a skladování / Skladovací prostory	Venkovní komunikace a venkovní prostory	2	2
Novotný - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792, Slatinany / Manipulace a skladování / Skladovací prostory	Venkovní komunikace a venkovní prostory	2	2
Novotný - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792, Slatinany / Manipulace a skladování / Skladovací prostory	Venkovní komunikace a venkovní prostory	2	2
Novotný - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792, Slatinany / Manipulace a skladování / Skladovací prostory	Venkovní komunikace a venkovní prostory	2	2
Novotný - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792, Slatinany / Manipulace a skladování / Skladovací prostory	Venkovní komunikace a venkovní prostory	2	2
Novotný - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792, Slatinany / Manipulace a skladování / Skladovací prostory	Venkovní komunikace a venkovní prostory	2	2



Rizika

Novotný - Chlazeni, s. r. o., U Cukrovary 792, Slatiny / Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem	Elektrická zařízení - úraz el. proudem	úrazu následkem zasažení pracovníků el. proudem při bežné činnosti, zpravidla dojíky na nekryté, či jinak nezajistěné živé části el. zařízeních pro pracovníky seznámenými a poučenými, úlek při obsluze a činnostech na el. zařízeních pro pracovníky seznámenými a poučenými, úlek při průchodu el. proudu tělem postiženého, následně pad z výšky apod.	1 1 1 1 1 1	* vyloučení činnosti, při nichž by se pracovník vykonávající práce v blízkosti el. zařízení, dostal do styku s živými částmi pod napětím; * zabránění neodborných základů do el. instalace, * udržování prozatímních el. zařízení v bezpečném stavu - výchozí revize, pravidelné revize (viz ČSN 33 1 500), pravidelný odborný döhled povoleným elektrikářem (prohlídky, a odstraňování závlah); * nepřiblížovat se k el. zařízení, výfuzování z funkce ochrany polohou, dodržovat zákaz resp. dodržovat podmínky pro práce v blízkosti el. vedení a zařízení;
Novotný - Chlazeni, s. r. o., U Cukrovary 792,	Elektrická zařízení - úraz el. proudem	døyky cizich vodivych předmětu (hadic, potrubí, kovových konstrukci) s el. vodiči při manipulaci, při využívání a přemísťování tyčových předmětu (lesení), jednoduchých žebříků, vysuvených žebříků v blízkosti venkovního el. vedení	1 1 1 1 1 1	* běhemne spuštěním nebo předklopením zdvihačho zařízení, vozíku; při stohování, ukládání do regálů, natáčadce a vyládce kontejnerů a dopravních prostředků není presah vidlice přes vnější rozměry paler povolen; * paletou není manipulováno pouze jedním ramenem vidlice; vidlicova manipulace se provádí pouze s jednou paletou nebo nástavbou*, dáté viz ČSN 26 9030 a ČSN 26 8805;



Rizika

Statiniany / Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem	Novotný - Chlazeni, s. r. o., U Cukrovaru 792, Statinany / Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem	Elektrická zařízení - úraz el. proudem	nahodilý dotyk s živými nebo neživými částmi elektrických zařízení	* dodržovat zákazy činností v ochranných pásmech venkovního el. vedení vln a vvn;
Novotný - Chlazeni, s. r. o., U Cukrovaru 792, Statinany / Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem	Elektrická zařízení - úraz el. proudem	zánočna řízového a ochranného vodiče při neodborném připojení přívodního vedení - šňůry a šňůry bez ochranného vodiče nebo s přeúšeným ochranným vodičem, a dalej při nerespektování barevného označení vodič;	* vyloučení činnosti, při nichž by se pracovník vydouval jírací práce v blízkosti el. zařízení, dostal do styku s živými částmi pod napětím; * provedení opatření pro ochranu před úrazem el. proudem neživých částí (při kontaktu pracovníka s neživými částmi na nichž je v případě poruchy napětí (například na vodiče kostre stroje nebo nářadí); * zabránění neodborných zásahů do el. zařízení v bezpečném stavu - výchozí revize, pravidelné revize (viz ČSN 33 1500), pravidelný odborný dohled pověřeným elektrikárem (prohlídka, a odstraňování zavar); * pøesvìdèit se před použitím el. přístroje nebo el. zařízení o jeho řádném stavu (rádná kontrola); * nepřiblížovat se k el. zařízení, vyražovat z funkce ochrany polohou, dodržovat zákaz resp. dodržovat podmínky pro práce v blízkosti el. vedení a zařízení;	
Novotný - Chlazeni, s. r. o., U Cukrovaru 792, Statinany / Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem	Elektrická zařízení - úraz el. proudem	výřízení přívodní šňůry nešetřnou, nežádoucí manipulaci pracovníky	* odborné připojování a opravy přívodních a prodlužovacích šňůr, ověřování správnosti připojení, používání odpovídajících šňůr a kabelů s ochranným vodičem (vždy provádět elektrikář mén. § 6 vyhl. č. 501/1978 Sb. t.j. pracovník znalý s vyšší kvalifikací); * respektovat barevné označení vodičů; * zabránění neodborných zásahů do el. instalace, udžování el. kabelů a el. přívodů (např. proti mechanickému poškození na stavbách, výřízení ze svorek apod.) - pravidelné kontroly prozatímního el. zařízení, * udržování prozatímních el. zařízení v bezpeèném stavu - výchozí revize, pravidelné revize (viz ČSN 33 1500) pravidelný odborný dohled pověřeným elektrikárem (prohlídka, a odstraňování zavar, * výmlouvat se používání prodlužovacích přívodů, používat je jen v nejnutnější délce; nepoužívat prodlužovací přívody s výdejními na obou stranách); * spoje odlehčovat od tahu, prodlužovací šňůry připojovat s ochranným vodičem, ochranný vodič musí být dešti, aby při výřízení byl přenosen jako poslední; * šetrné zacházení s kabely a přívod. šňůrami na stavbě; * udržování el. kabelů a el. přívodů (např. proti mechanickému poškození na stavbách, výřízení ze svorek apod.) - pravidelné kontroly prozatímního el. zařízení * šetrné zacházení s el. přívody pracovníky při manipulaci s el. zařízeními, vypínání, zapínání do zásuvek apod.,	
Novotný - Chlazeni, s. r. o., U Cukrovaru 792, Statinany / Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem	Elektrická zařízení - úraz el. proudem	poníštění izolace připojených polyybíjých přívodů (prodření, prosekutu a jiného mechanického poškození (chybné uložení nebo nesprávné používání)	* šetrné zacházení s kabely a přívod. šňůrami na stavbě; * dodržovat zákon vedení el. přívodních kabelů po komunikacích a tam, kde by mohlo dojít k jejich poškození staveništěm a jiným zařízením, * udržování el. kabelů a el. přívodů (např. proti mechanickému poškození na stavbách, výřízení ze svorek apod.) - pravidelné kontroly prozatímního el. zařízení; * udržování prozatímních el. zařízení v bezpeèném stavu - výchozí revize, pravidelné revize (viz ČSN 33 1500), pravidelný odborný dohled pověřeným elektrikárem (prohlídka, a odstraňování zavar); * dodržování zákazu omoťávání el. kabelů kolem kovových konstrukcí, objektů zábradlí, lešení lapod. na pracovištích; * šetrné zacházení s el. přívody pracovníky při manipulaci s el. zařízeními, vypínání, zapínání do zásuvek apod.,	
Novotný -	Elektrická zařízení	poškození, poníštění izolace vodičů, kabelu šňůrových vedení (při bouracích pracích, zatoulkání	* zvláštní opatření k ochraně el. vedení a bezpeènosti osob dle	



Rizika

Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792, Slatiňany / Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem	- úraz el. proudem	předmětu do zdi, týčí do země)	
Novotý - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792, Slatiňany / Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem	Elektrická zařízení - úraz el. proudem	nemožnost rychlého vypnutí el. proudu v případě nebezpečí nepřístupný hlavní vypínač	1 1 1 1
Novotý - Chlazení, s. r. o., U Cukrovaru 792, Slatiňany / Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem	Elektrická zařízení	zasažení el. proudem při neúmyslném dotyku pracovníků s částmi nízkého i vysokého napětí větších dotyků s venkovním el. vedením	1 1 1 1
N	P	Vysvětlivky:	
N	N	P - Pravděpodobnost vzniku a existence rizika	
H	H	Vysvětlivky:	
N	N	N - Pravděpodobnost následků - závažnost	
H	H	H - Názor hodnotitelů	
N	H		* charakteru pracovní činnosti; * udílovaní el. zařízení v bezpečném stavu - výchozí revize, pravidelné revize (viz ČSN 33 150), pravidelný odborný ohled povoleným elektrikářem (prohlídky, a odstraňování závad); * ochrana před nebezpečným dotykem nebo přiblížením k živým částem el. zařízení před nebezpečným dotykovým napětím na nezávých částech, před vystýmem nebezpečného dotykového napěti, před škodlivým těsněním el. obloSKU, před nezádoucím vniknutím cizích předmětů vody, vlnnosti, plynů, prachu, par do el. zařízení, zejména v místech hořlavých prachů.
N	H		* vhodné umístění hlavního vypínače, umožnění snadné a bezpečné obsluhy a ověřování; * informování všech zaměstnanců stavby o umístění hlavního el. rozvadče a vypínače pro celou stavbu; * udílovaní volného prostoru a přístupu k hl. vypínačům; prostoru před el. rozvadčet a ochrana el. rozvadče (před mechanicky/m poškozením); * vypnání el. zařízení na staveništi po ukončení prac. doby (požáru nebezpečí) a dodržování provozních podmínek nepřetříte provozovaným topidly a zdrojem el. vytápění (v objektech zařízení staveniště v zimním období);
N	H		* dodržovat zákazy činnosti v ochranných pásmenech venkovního el. vedení vn. a vnit.; * práce v blízkosti el. zařízení provádět pouze v součinnosti s odborníkem za stanovených podmínek, včetně dodžení min. vzdálenosti uvedených v předmětných předpisech;

H - Názor hodnotitelů

1. Zanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení
2. Malý vliv na míru nebezpečí a ohrožení
3. Větší, nezanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení
4. Velký a významný vliv na míru nebezpečí a ohrožení

5. Více významných a nepříznivých vlivů na závažnost a následky ohrožení a nebezpečí

R - Míra rizika

- 0 - 3: Bezvýznamné riziko
- 4 - 10: Akceptovatelné riziko
- 11 - 50: Minné riziko
- 51 - 100: Nežádoucí riziko
- 101 - 125: Nepřijatelné riziko